



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

## نمونه سؤالات:

برقکار صنعتی درجه ۲

کد استاندارد ۱۵/۵۵/۲-۴/۸

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

- ۱- کدام گزینه شامل اجزای متر نمی باشد؟
- الف - دسی متر
  - ب - سانتی متر
  - ج - میلی متر
  - د - فوت
- ۲- فاصله بین نوک سوهان تا پاشنه را ..... می نامند.
- الف - پهلو سوهان
  - ب - سطح سوهان
  - ج - طول سوهان
  - د - عرض سوهان
- ۳- راندمان یعنی .. .
- الف - نسبت توان داده شده به توان گرفته شده
  - ب - نسبت توان داده شده به توان مفید
  - ج - نسبت توان گرفته شده به توان داده شده
  - د - اختلاف بین توان ورودی و توان خروجی
- ۴- اگر یک اطوی برقی یک کیلوواتی در هفتۀ ۴ ساعت مورد استفاده قرار گیرد و قیمت هر کیلو وات ساعت برق مصرفی ۱۰ ریال باشد، در مدت یک ماه بابت هزینه برق مصرفی چقدر باید پرداخت کرد؟
- الف - 160 ریال
  - ب - 16 ریال
  - ج - 1600 ریال
  - د - 1.6 ریال
- ۵- به موادی که در لایه آخر آرایش الکترونی خود دارای ..... هستند هادی یا رسانا می گویند.
- الف - بیشتر از ۴ الکترون
  - ب - کمتر از ۴ الکترون
  - ج - ۴ الکترون
  - د - ۴ تا ۸ الکترون
- ۶- واحد توان الکتریکی چیست؟
- الف - وات بر ثانیه
  - ب - ژول بر ثانیه
  - ج - کیلو وات ساعت
  - د - ژول

۷- واحد توان غیر مفید چیست؟

الف - W (وات)

ب - V. A. R - (وار)

ج - V. A - (ولت آمپر)

د - KWh (کیلو وات ساعت)

۸- در یک مدار RLC سری کدام یک از حالت های زیر ایجاد تشدید (رزونانس) می کند؟

الف -  $XL=XC$

ب -  $C=L$

ج -  $R=XC$

د -  $R=XL$

۹- در یک مدار که سه مقاومت اهمی موازی شده‌اند و مقدار هر یک از آنها ۱۲۰ اهم است در صورتی که ولتاژ

مدار ۲۲۰ ولت باشد شدت جریان مدار را بدست آورید؟

الف - ۰.۵۴ آمپر

ب - ۴.۵ آمپر

ج - ۱.۸۳ آمپر

د - ۵.۵ آمپر

۱۰- برای افزایش جریان باتری ها بایستی آنها را ..... و برای افزایش ولتاژ، آنها را ..... کنیم.

الف - موازی - سری

ب - موازی - موازی

ج - سری - سری

د - سری - موازی

۱۱- برای کنترل زمان عمل و هدایت تریستور از کدام پایه تریستور استفاده می شود؟

الف - آند

ب - کاتد

ج - گیت

د - گیت و کاتد

۱۲- جنس سوهان دو آجه از چه نوع فلزی می باشد؟

الف - آهن

ب - فولاد ابزارسازی پرکربن

ج - چدن

د - چدن ساختمانی

۱۳- اگر دو مقاومت مساوی موازی شوند مقدار کل آن ها چگونه تغییر می کند؟

- الف - برابر مجموع دو مقاومت می شود.
- ب - نصف مقدار یکی از مقاومت ها می شود.
- ج - دو برابر مقدار یکی از مقاومت ها می شود.
- د - سه برابر مقدار یکی از مقاومت ها می شود.

۱۴- در مدار راه اندازی ستاره مثلث اتوماتیک توسط کنترلور از یک نقطه چند استپ و چند استارت استفاده می شود؟

- الف - ۱ استپ - ۲ استارت

- ب - ۲ استپ - ۲ استارت
- ج - ۱ استپ - ۱ استارت
- د - ۲ استپ - ۱ استارت

۱۵- توان ظاهری مداری که ولتاژ ۲۵۰ ولت و جریان ۲۵ آمپر دارد چقدر است؟

- الف - 625 ولت آمپر
- ب - 6250 ولت آمپر
- ج - 10 ولت آمپر
- د - 0.1 ولت آمپر

۱۶- به تعداد سیکل های تشکیل شده در یک ثانیه ..... گفته می شود.

- الف - فرکانس
- ب - زمان تناب
- ج - پریود
- د - امواج

۱۷- به قسمت گردان موتور آسنکرون ..... می گویند.

- الف - استاتور
- ب - روتور
- ج - کمotaتور
- د - جاروبک

۱۸- کار کلید گریز از مرکز (تابع دور) در موتورهای تک فاز چیست؟

- الف - سیم پیچ اصلی را از مدار خارج می کند.
- ب - سیم پیچ اصلی را وارد مدار می کند.
- ج - سیم پیچ کمکی را از مدار خارج می کند.
- د - سیم پیچ اصلی و کمکی را از مدار خارج می کند.

۱۹- در راه اندازی کنترلری با کدام یک از قطعات زیر نمی توان مدار راستگرد را به حالت چپگرد تغییر داد؟

- الف - شستی
- ب - میکرو سوئیچ
- ج - تایمر
- د - رله کنترل فاز

۲۰- هر یارد چند میلی متر است؟

- الف - ۹۱۴.۴
- ب - ۹۱۴۴
- ج - ۹۱.۴۴
- د - ۹.۱۴۴

۲۱- معمول ترین و ساده ترین وسیله برای برش چیست؟

- الف - تیغه اره
- ب - سوهان
- ج - حدیده
- د - قلاوبز

۲۲- برای بریدن فلزات نرم از تیغه اره های ..... و برای بریدن فلزات سخت از تیغه اره های ..... استفاده می شود.

- الف - دندانه درشت - دندانه ریز
- ب - دندانه ریز - دندانه درشت
- ج - دندانه ریز - دندانه ریز
- د - دندانه درشت - دندانه درشت

۲۳- برای بریدن فلزات خیلی سخت تعداد دندانه های تیغه اره در هر اینچ برابر است با:

- الف - ۳۲ دندانه
- ب - ۱۴ دندانه
- ج - ۱۸ دندانه
- د - ۲۴ دندانه

۲۴- سرعت حوزه دور مغناطیسی موتور سه فاز القایی ۴ قطبی به ترتیب در فرکانس های ۵۰ و ۶۰ هرتز چقدر است؟

- الف - ۱۸۰۰ و ۱۵۰۰ دور در دقیقه
- ب - ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ دور در دقیقه
- ج - ۱۴۵۰ و ۱۷۳۰ دور در دقیقه
- د - ۱۷۳۰ و ۱۴۵۰ دور در دقیقه

۲۵ - سرعت سنکرون با فرکانس و جفت قطب ها به ترتیب چه نسبتی دارد؟

- الف - معکوس - مستقیم
- ب - مستقیم - مستقیم
- ج - مستقیم - معکوس
- د - معکوس - معکوس

۲۶ - به ترتیب روی پلاک ژنراتورها و موتورها چه توانی ثبت می شود؟

- الف - مکانیکی - الکتریکی
- ب - مکانیکی - مکانیکی
- ج - الکتریکی - مکانیکی
- د - الکتریکی - الکتریکی

۲۷ - به مدت زمانی که طول می کشد تا یک سیکل کامل موج سینوسی تشکیل شود چه می گویند؟

- الف - فرکانس
- ب - طول موج
- ج - سرعت زاویه ای
- د - زمان تناوب

۲۸ - اگر پوسته خارجی میکرومتر (غلاف میکرومتر) یک دور بچرخد فک متحرک چه مقدار حرکت خواهد کرد؟

- الف - یک میلی متر
- ب - 0.5 میلی متر
- ج - 1.5 میلی متر
- د - 0.05 میلی متر

۲۹ - ده اینچ برابر است با:

- الف - cm 25.4
- ب - cm 254
- ج - cm2.54
- د - cm 2540

۳۰ - سیستم اندازه گیری ایران ..... و کشورهای انگلیسی زبان ..... می باشد.

- الف - اینچی - متریک
- ب - متریک - اینچی
- ج - متریک - متریک
- د - اینچی - اینچی

۳۱- در کولیس با دقت ۰.۱ فاصله هر یک از تقسیمات ورنیه چقدر است؟

- الف - ۰.۹ سانتی‌متر
- ب - ۰.۹ میلی‌متر
- ج - ۰.۱ سانتی‌متر
- د - ۰.۱ میلی‌متر

۳۲- برای اندازه‌گیری قطر داخلی قطعات از ..... استفاده می‌شود.

- الف - تیغه کولیس
- ب - فک‌های کولیس
- ج - شاخک‌های کولیس
- د - خط‌کش کولیس

۳۳- پنج فوت چند اینچ و چند میلی‌متر است؟

- الف - ۶۰ اینچ و ۱۰۰ میلی‌متر
- ب - ۶۰ اینچ و ۱۵۲۴ میلی‌متر
- ج - ۱۵ اینچ و ۱۵۲۴ میلی‌متر
- د - ۳۰ اینچ و ۱۵۲ میلی‌متر

۳۴- در صورتی که ۱۹ میلی‌متر خط‌کش کولیس به ۲۰ قسمت مساوی در ورنیه تقسیم‌بندی شده باشد، دقت کولیس چقدر است؟

- الف -  $\frac{1}{20}$
- ب -  $\frac{1}{10}$
- ج -  $\frac{1}{14}$
- د -  $\frac{14}{20}$

۳۵- تعریف زیر مربوط به کدام یک از وسائل اندازه‌گیری می‌باشد؟ ((یکی از مهم‌ترین وسیله‌های اندازه‌گیری در کارگاه فلزکاری می‌باشد که می‌توان با آن قطر خارجی و داخلی و در اکثر آن‌ها عمق را اندازه‌گیری کرد.))

- الف - کولیس
- ب - پرگار دو طرفه
- ج - میکرومتر
- د - شابلن

۳۶- در کولیس با دقت ۰.۰۵ چند میلی‌متر از خط کش به ۲۰ قسمت روی ورنیه تقسیم شده است؟

- الف - ۱۹ میلی‌متر
- ب - ۲۰ میلی‌متر
- ج - ۱۰ میلی‌متر
- د - ۵۰ میلی‌متر

۳۷- دقت کدام وسیله بیشتر است؟

- الف - خط کش
- ب - کولیس
- ج - میکرومتر
- د - متر

۳۸- برای اندازه‌گیری دقیق قطر سیم‌های لاکی و قطر داخلی استاتور یک الکترو موتور معمولاً بترتیب از کدام وسایل زیر استفاده می‌شود؟

- الف - کولیس - متر
- ب - کولیس - پرگار
- ج - میکرومتر - کولیس
- د - میکرومتر - شابر

۳۹- انواع سیستم اندازه‌گیری کدام است؟

- الف - سیستم متريک
- ب - سیستم اينچی
- ج - سیستم ISO
- د - سیستم متريک و اينچی

۴۰- دقت اندازه‌گیری میکرومتر چقدر می‌باشد؟

- الف - یک بیستم میلی‌متر
- ب - یک پنجماهم میلی‌متر
- ج - یک دهم میلی‌متر
- د - یک صدم میلی‌متر

۴۱- یک فوت چند اینچ و چند میلی‌متر است؟

- الف - ۱۵ اينچ - ۱۲ ميليمتر
- ب - 304.8 اينچ - ۱۲ ميليمتر
- ج - ۱۲ اينچ - 304.8 ميليمتر
- د - ۱۰۰ اينچ - ۱۲ ميليمتر

۴۲- هرگاه ۱۹ میلی‌متر از طول خطکش را روی ورنیه به ..... قسمت مساوی تقسیم کنیم کولیس با دقت ۰.۰۵ به دست می‌آید.

الف - ۲۰

ب - ۵۰

ج - ۱۰

د - ۴۰

۴۳- مجموع زوایای دندانه تیغه اره چند درجه می‌باشد؟

الف - ۳۰ درجه

ب - ۵۰ درجه

ج - ۷۵ درجه

د - ۹۰ درجه

۴۴- فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌های تیغه اره را ..... تیغه اره می‌نامند.

الف - شماره اسمی

ب - عرض اسمی

ج - اندازه اسمی

د - گام اسمی

۴۵- در هنگام اره کاری زاویه تیغه اره نسبت به سطح کار باید چند درجه باشد و نیرو در چه جهتی به کمان اره وارد شود؟

الف - ۳۰ درجه و به سمت جلو

ب - ۴۵ درجه و به سمت جلو

ج - ۴۵ درجه و به سمت عقب

د - ۳۰ درجه و به سمت عقب

۴۶- تیغه اره‌هایی که در هر اینچ ۱۴ دندانه دارند مخصوص بریدن ..... می‌باشد.

الف - قطعات ضخیم و نرم

ب - قطعات نسبتاً سخت

ج - مس و برنز

د - لوله‌های نازک مسی

۴۷- برای جلوگیری از گیرکردن تیغ اره‌ها در هنگام برش از کدام روش استفاده می‌شود؟

الف - موج دادن

ب - چپ و راست کردن

ج - جازدن

د - موج دادن، جازدن، چپ و راست کردن

۴۸- نام زوایای یک تیغه اره عبارت است از:

- الف - زاویه براده - زاویه آزاد - زاویه گوه
- ب - زاویه براده - زاویه رفت - زاویه برگشت
- ج - زاویه رفت - زاویه گوه - زاویه آزاد
- د - زاویه گوه - زاویه برگشت - زاویه رفت

۴۹- تعداد دندانه‌های تیغه اره برای بریدن قطعات مسی و فولاد سخت به ترتیب عبارتند از :

- الف - ۱۸ و ۲۴ دندانه در اینچ
- ب - ۲۴ و ۱۸ دندانه در اینچ
- ج - ۳۲ و ۱۴ دندانه در اینچ
- د - ۱۴ و ۳۲ دندانه در اینچ

۵۰- کدام یک از سوهان‌های زیر جهت براده‌برداری فلزات نرم مانند مس و آلومینیوم استفاده می‌شود؟

- الف - سوهان چوب سای
- ب - سوهان یک آجه

ج - سوهان دو آجه

د - سوهان آج درشت

۵۱- از سوهان آج درشت جهت سوهان کاری ..... استفاده می‌شود .


الف - آهن

ب - فولاد

ج - آلومینیوم

د - چوب

۵۲- اندازه اسمی سوهان کدام گزینه است ؟



۵۳- اندازه اسمی سوهان کدام قسمت از سوهان است؟

الف - فاصله ابتدا تا انتهای سوهان بر حسب سانتی‌متر

ب - تعداد آج در یک سانتی متر در طول سوهان

ج - تعداد آج در یک اینچ در طول سوهان

د - فاصله نوک سوهان تا شروع دنباله آن بر حسب اینچ

۵۴- از سوهان آج درشت جهت ساییدن کدام مورد استفاده می‌شود؟

الف - فلزات نرم مثل آلومینیوم ، چدن و کائوچو استفاده می‌شود.

ب - جهت ساییدن فلزات سخت بکار می‌رود.

ج - چوب و پلاستیک نرم استفاده می‌شود.

د - جهت ساییدن فلزات و قطعات خیلی سخت بکار می‌رود.

۵۵- سوهان دو آجه برای ساییدن ..... به کار می‌رود.

الف - فلزات نرم

ب - فلزات سخت

ج - لاستیک سخت

د - چوب فشرده

۵۶- در یک سوهان اگر آج‌ها ریز و نزدیک هم باشند به آن سوهان ..... می‌گویند.

الف - نرم

ب - دو آجه

ج - سخت

د - چند آجه

۵۷- برای پاک کردن آج‌های سوهان از ..... استفاده می‌شود.

الف - دستمال پارچه‌ای

ب - دم کج

ج - دم گرد

د - برس سیمی

۵۸- مورد استفاده سوهان‌های دو آجه کدام گزینه است؟

الف - مواد پلاستیکی

ب - فلزات نرم‌تر

ج - فلزات سخت‌تر

د - چوب

۵۹- برای پلیسه گیری، پخ زدن و جاسازی سرپیچ‌ها و میخ پرچ‌ها از چه نوع مته خزینه‌ای استفاده می‌شود؟

الف - مخروطی

ب - زبانه دار

ج - مارپیچ

د - تخت

۶۰- برای زدن قلاویز ۱۲ از کدام مته استفاده می شود؟

الف - نمره ۱۰.۵

ب - نمره ۸

ج - نمره ۱۲

د - نمره ۱۸

۶۱- برقوکاری جهت تکمیل کدام یک از اعمال زیر به کار می رود؟

الف - سوهان کاری

ب - شابر کاری

ج - سوراخ کاری

د - تیز کاری

۶۲- تیز کردن مته به وسیله ..... انجام می گیرد.

الف - سنگ سمباده

ب - سوهان

ج - حدیده

د - سمباده کاغذی

۶۳- می خواهیم پیچ نمره ۲۰ با گام ۵ درست کنیم قطر میله مورد نظر را پیدا کنید؟

الف - ۲۰

ب - ۱۹.۵

ج - ۱۹

د - ۲۵

۶۴- هنگام سوراخ کاری چوب و فیبر و نئوپان از چه وسیله‌ای برای خنک کاری مته استفاده می شود؟

الف - هوا

ب - آب صابون

ج - روغن

د - نفت

۶۵- ..... عبارت است از فرم دادن بدون برآده برداری که در آن قسمتی از مواد با حرارت دادن یا بدون

حرارت از مسیر اصلی خارج می شود.

الف - سمباده زنی

ب - سوهان کاری

ج - خم کاری

د - تیز کاری

۶۶- کدام قیچی برای بریدن مفتول‌ها و شمشهای فرم‌دار مانند نبشی، سپری و غیره مناسب است؟

الف - قیچی دستی

ب - قیچی اهرمی ورق بر

ج - قیچی مرکب اهرمی

د - قیچی ساده اهرمی

۶۷- در کدام روش تغییر فرم قطعه بدون براده‌برداری و دور ریز قطعه انجام می‌گیرد؟

الف - قیچی کاری و خم کاری

ب - سوراخ کاری و قلاویز کاری

ج - حدیده کاری و برقو کاری

د - سوراخ کاری و خم کاری

۶۸- علت اینکه بین دو تیغه قیچی مقداری لقی در نظر گرفته می‌شود کدام است؟

الف - برای افزایش نیروی تیغه‌ها

ب - برای ایجاد زاویه جهت قیچی کاری

ج - فقط در قیچی کاری ورق‌های ضخیم لقی در نظر گرفته می‌شود.

د - به منظور جلوگیری از گیر کردن تیغه‌های قیچی و از بین بردن اصطکاک در هنگام برش

۶۹- ابزاری است که برای اتصال دو لوله هم قطر استفاده می‌شود.

الف - زانو

ب - تبدیل

ج - بوشن

د - سه راهی

۷۰- انواع اتصال کدام است؟

الف - اتصال موقت

ب - اتصال نیمه دائم

ج - اتصال دائم

د - اتصال موقت و اتصال دائم

۷۱- عملی که در آن دو قطعه فلز را به حالت مذاب یا خمیر درآورده و به هم اتصال دهنده نامیده می‌شود؟

الف - پرج کاری

ب - برش کاری

ج - جوشکاری

د - اتصال موقت

۷۲- جوش کاری با برق متناوب ۳۸۰ ولت بهتر است در جایی انجام گیرد که .....  
الف - برق سه فاز موجود باشد.

ب - شبکه برق DC موجود باشد.

ج - شبکه برق AC تک فاز موجود باشد.

د - چند باطری به صورت موادی موجود باشد.

۷۳- برای اتصال با پیچ و مهره برای توزیع نیروی یکسان بر سطح قطعه‌ای که باید مونتاژ شود از کدام واشرها استفاده می‌گردد؟

الف - واشرهای تخت

ب - واشرهای فنری

ج - واشرهای لب برگردان

د - واشرهای خورشیدی

۷۴- در جوشکاری برق شدت جریان مناسب با توجه به چه عاملی انتخاب می‌شود؟

الف - نوع ترانس

ب - ولتاژ ترانس

ج - زاویه الکترود با کار

د - قطر الکترود

۷۵- در کدام یک از کابل‌های زیر از شیلد یا سیم بافته شده استفاده می‌شود؟

الف - کابل تغذیه کولر

ب - کابل آیفون

ج - کابل جوشکاری

د - کابل کواکسیال

۷۶- حداقل سطح مقطع سیم برای سیستم اعلام حریق چقدر است؟

الف - ۰.۶ میلی‌متر مربع

ب - ۱.۵ میلی‌متر مربع

ج - ۰.۵ میلی‌متر مربع

د - ۲.۵ میلی‌متر مربع

۷۷- جهت عایق کاری هادی‌های سیم‌ها از ..... استفاده می‌شود.

الف - نوار چسب شیشه‌ای

ب - نوار چسب کاغذی

ج - نوار فرم پلاستیکی

د - نوار چسب پلاستیکی

۷۸- موقع بستن سیم‌های مفتولی، جهت علامت سوالی سیم بایستی بطرف ..... باشد.

الف - موافق جهت بسته شدن پیچ

ب - موافق جهت باز شدن پیچ

ج - مخالف بسته شدن پیچ

د - بستگی به نوع پیچ دارد

۷۹- عبور جریان از روی سطح هادی به دلیل وجود جریان‌های گردابی در مرکز هادی را ..... می‌گوید.

الف - اثر گرمایی

ب - اثر گردابی

ج - اثر پوستی

د - اثر هیسترزیس

۸۰- لحیم کاری با لحیم نرم در چه درجه حرارتی صورت می‌گیرد؟

الف - ۴۵۰ درجه سانتی گراد

ب - بالاتر از ۴۵۰ درجه سانتی گراد

ج - پایین تر از ۴۵۰ درجه سانتی گراد

د - در هر درجه‌ای

۸۱- قبل از شروع به لحیم کاری نوک هویه را برای از بین بردن اکسید و چربی‌ها باید به ..... آغشته نمود.

الف - پودر نقره

ب - آهک

ج - پودر نمک

د - پودر نشادر

۸۲- گرمای هویه هفت تیری چگونه تأمین می‌شود؟

الف - توسط المان حرارتی

ب - توسط چراغ کوره‌ای

ج - اتصال کوتاه سیم پیچ ثانویه

د - المنت برقی

۸۳- از اتصالات درب دار فولادی در سیم‌کشی روکار در چه موقعی استفاده می‌شود؟

الف - مسیر طولانی باشد.

ب - بیش از دو خم در مسیر باشد.

ج - در بین مسیر اتصال سیم وجود داشته باشد.

د - مسیر طولانی باشد و بیش از دو خم در مسیر باشد.

۸۴- برای اتصال دو لوله فولادی با قطرهای مختلف از کدام وسیله استفاده می‌شود؟

الف - سه راهی

ب - زانو

ج - بوشن

د - تبدیل

۸۵- وسیله مناسب و راحت برای برش لوله فولادی Pg چیست؟

الف - اره فارسی بر

ب - مینی سنگ فرز

ج - کمان اره

د - عمودبر

۸۶- لوله‌های فولادی را با چه وسیله‌ای خم می‌کنند؟

الف - با آچار و گیره

ب - با ضربه چکش

ج - لوله خم کن مخصوص

د - با حرارت و دست

۸۷- برای خم کاری لوله‌های P.V.C از ..... و برای خم کاری لوله‌های فولادی از ..... استفاده می‌شود.

الف - خم کن دستی - حرارت و دست

ب - حرارت و دست - چراغ پریموس

ج - دستگاه خم کن - حرارت

د - حرارت و دست - دستگاه خم کن

۸۸- برای خم کاری لوله‌های فلکسی بل (خرطومی فلزی) از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

الف - حرارت

ب - خم کن هیدرولیک

ج - دست

د - چراغ پریموس

۸۹- در یک جریان متناوب 0.02 ثانیه طول می‌کشد تا یک سیکل کامل طی شود. فرکانس جریان متناوب چند

هرتز است؟

الف - ۱۰ هرتز

ب - ۱۰۰ هرتز

ج - ۵۰ هرتز

د - ۱۵۰ هرتز

۹۰- حروف NTC و PTC مربوط به چه المانی می باشند؟

الف - مقاومت حرارتی منفی - مقاومت تابع ولتاژ - مقاومت حرارتی مثبت

ب - مقاومت تابع ولتاژ - مقاومت حرارتی منفی - مقاومت حرارتی مثبت

ج - مقاومت حرارتی مثبت - مقاومت حرارتی منفی - مقاومت تابع ولتاژ

د - مقاومت حرارتی منفی - مقاومت حرارتی مثبت - مقاومت تابع ولتاژ

۹۱- در لحظه شارژ کامل خازن جریان ..... می باشد.

الف - ماکزیمم

ب - مینیمم

ج - نصف ماکزیمم

د - نصف جریان مینیمم

۹۲- در یک خازن سطح صفحات را نصف کرده و فاصله بین صفحات را دو برابر می کنیم ظرفیت خازن چگونه

تغییر می کند؟

الف - دو برابر می شود.

ب - نصف می شود.

ج - چهار برابر می شود.

د - یک چهارم می شود.

۹۳- در یک مدار خاصیت سلفی سبب می شود که .....

الف - جریان از ولتاژ ۹۰ درجه پیش فاز شود.

ب - جریان و ولتاژ هم فاز شود.

ج - جریان از ولتاژ ۹۰ درجه پس فاز شود

د - هیچ تاثیری در مدار نخواهد داشت.

۹۴- مقاومت یک هادی با سطح مقطع هادی و طول هادی به ترتیب چه رابطه‌ای دارد؟

الف - مستقیم - مستقیم

ب - معکوس - مستقیم

ج - مستقیم - معکوس

د - معکوس - معکوس

۹۵- زمان تناوب T در جریان AC یعنی؟

الف - زمان لازم برای یک سیکل کامل

ب - زمان لازم برای نیم سیکل

ج - تعداد سیکل های تشکیل شده در یک ثانیه

د - تعداد ۵۰ سیکل در یک ثانیه

۹۶- واحد کار الکتریکی چیست؟

الف - وات

ب - ولت آمپر

ج - ولت ثانیه

د - ژول

۹۷- مصرف کنندہ‌ای با مقاومت ۴۴ اهم به مدت ۳ ساعت به برق ۲۲۰ ولت وصل شده است کارالکتریکی بر حسب کیلووات ساعت برابر خواهد بود با؟

الف - ۳.۳

ب - ۰.۳۳

ج - ۳۳۰

د - ۳۳۰۰

۹۸- مقدار کار انجام شده در واحد زمان را ..... می‌گویند.

الف - انرژی

ب - توان الکتریکی

ج - اختلاف پتانسیل

د - کار الکتریکی

۹۹- راندمان عبارت است از؟

الف - اختلاف بین توان داده شده به توان گرفته شده

ب - نسبت توان ورودی به توان خروجی

ج - نسبت توان داده شده به توان گرفته شده

د - نسبت توان خروجی به توان ورودی

۱۰۰- در یک بار متعادل سه فاز توان موثر از چه رابطه‌ای بدست می‌آید؟

$$\text{الف} - P = \sqrt{3} UL \cdot IL \cdot \cos \varphi$$

$$\text{ب} - P = 3 UL \cdot IL \cdot \cos \varphi$$

$$\text{ج} - P = \sqrt{3} UL \cdot IL \cdot \sin \varphi$$

$$\text{د} - P = \sqrt{3} UL \cdot IL$$

۱۰۱- اختلاف بین دو فاز متوالی در جریان سه فاز ..... درجه است.

الف - ۲۲۰

ب - ۳۸۰

ج - ۱۲۰

د - ۹۰

۱۰۲- آزاد شدن الکترون در اثر تابش نور، مربوط به کدام روش تولید الکتریسیته می باشد؟

- الف - پیزوالکتریک
- ب - ترموالکتریک
- ج - فتووالکتریک
- د - الکتروشیمی

۱۰۳- کدام یک از موارد زیر دلایل استفاده از انرژی الکتریکی نمی باشد؟

- الف - تولید آسان تر
- ب - تبدیل آسان تر به سایر انرژی ها
- ج - ذخیره آسان تر
- د - کنترل آسان تر

۱۰۴- واحد نیروی محرکه مغناطیسی کدام است؟

- الف - ولت آمپر
- ب - ولت دور
- ج - آمپر دور
- د - ولت اهم

۱۰۵- اثر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی ثابت باعث ایجاد کدام پدیده می شود؟

- الف - حرارت
- ب - فشار
- ج - نیرو
- د - ولتاژ

۱۰۶- رئوستا و پتانسیومتر به ترتیب برای کنترل ..... و ..... به کار بردہ می شوند و به ترتیب در مدار به طور ..... و ..... قرار می گیرند.

- الف - ولتاژ - شدت جریان - موازی - سری
- ب - ولتاژ - ولتاژ - موازی - موازی
- ج - جریان - جریان - سری - سری
- د - شدت جریان - ولتاژ - سری - موازی

۱۰۷- زمان شارژ خازن در مدار RC به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟

- الف - R
- ب - C
- ج - R و C
- د - جریان و R

۱۰۸- مقاومت خازنی با ظرفیت خازن نسبت ..... و با فرکانس نسبت ..... دارد.

الف - مستقیم - مستقیم

ب - معکوس - مستقیم

ج - مستقیم - معکوس

د - معکوس - معکوس

۱۰۹- در صورتی که یک خازن سالم را به اهمتر متصل کنیم عقریه اهمتر چگونه عمل می کند؟

الف - هیچگونه حرکتی نمی کند.

ب - تا انتهای به سمت صفر حرکت می کند.

ج - به سمت صفر رفته و سپس باز می گردد.

د - مقدار مشخصی از مقاومت را نشان می دهد.

۱۱۰- چگونه می توان ثابت زمانی خازن را افزایش داد؟

الف - با افزایش ظرفیت خازن و افزایش مقاومت سری با آن

ب - با کاهش ظرفیت خازن و افزایش مقاومت سری با آن

ج - با افزایش ظرفیت خازن و کاهش مقاومت سری با آن

د - با کاهش ظرفیت خازن و کاهش مقاومت سری با آن


۱۱۱- در مدار مقابل مقاومت معادل چند اهم است؟

الف -  $R = 3.5$

ب -  $R = 3$

ج -  $R = 8$

د -  $R = 5$



۱۱۲- توان مفید در یک مدار RLC سری و با شرایط  $V=220$  ولت،  $I=10$  آمپر،  $\cos\phi=0.80$  چقدر است؟

الف - ۱۷۶ وات

ب - ۱۷۶۰ وات

ج - ۲۲۰ وات

د - ۸ وات

۱۱۳- در یک مدار RLC سری کدام یک از حالت‌های زیر ایجاد تشدييد (رزنانس) می کند؟

الف -  $XC = XL$

ب -  $C = L$

ج -  $R = XC$

د -  $R = XL$

۱۱۴- در یک مدار تک فاز به ولتاژ ۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز جریان ۱۲ آمپر با ضریب قدرت ۰.۸ عبور می‌کند توان اکتیو چقدر است؟

الف - ۱۱۰۰ وات

ب - ۱۳۲۰۰ وات

ج - ۱۰۵۶۰۰ وات

د - ۲۱۱۲ وات

۱۱۵- طول سیمی را نصف و سطح مقطع سیم را هم نصف می‌کنیم مقاومت الکتریکی سیم حاصل چند برابر می‌شود؟

الف - یک دوم برابر می‌شود.

ب - دو برابر می‌شود.

ج - ۴ برابر می‌شود.

د - تغییری نمی‌کند.

۱۱۶- واحد مقاومت مخصوص کدام است؟

الف -  $\frac{\Omega \text{mm}^2}{m}$

ب -  $\frac{m}{\Omega \text{mm}^2}$

ج -  $\frac{\Omega}{\text{mm}^2}$

د -  $\frac{\text{mm}^2}{\Omega}$



۱۱۷- در یک مدار در مدت یک ثانیه  $18/84 \times 10^{18}$  الکترون عبور می‌کند شدت جریان مدار چقدر است؟

الف - ۱ آمپر

ب - ۳ آمپر

ج - ۴ آمپر

د - ۶ آمپر

۱۱۸- به ترتیب واحد شار مغناطیسی، انداکسیون مغناطیسی و مقاومت مغناطیسی کدام است؟

الف - وبر، تسلا، آمپر دور بر وبر

ب - تسلا، وبر، آمپر دور بر وبر

ج - وبر، آمپر دور بر وبر، تسلا

د - آمپر دور، وبر، ماکسول

۱۱۹- جریان خازن با فرکانس و ظرفیت خازن چه نسبتی دارد؟

- الف - با فرکانس نسبت مستقیم و با ظرفیت خازن نسبت عکس دارد.
- ب - با فرکانس نسبت عکس و با ظرفیت خازن نسبت عکس دارد.
- ج - با فرکانس نسبت عکس و با ظرفیت خازن نسبت مستقیم دارد.
- د - با فرکانس نسبت مستقیم و با ظرفیت خازن نسبت مستقیم دارد.

۱۲۰- مقاومت القایی یک بوبین(سلف) که ضریب خود القایی آن  $10\text{ mH}$  است در فرکانس  $50\text{ هرتز}$  چند اهم است؟

- الف - ۳.۱۴ اهم
- ب - ۳۱.۴ اهم
- ج - ۳۱۴ اهم
- د - ۳۱۴۰ اهم

۱۲۱- در مداری که چهار سلف با هم سری شده‌اند و مقادیر آن‌ها به ترتیب  $10 - 6 - 8 - 12$  میلی هانری می‌باشد  
اندوکتانس کل مدار کدام است؟

- الف - ۳۶ میلی هانری
- ب - ۴۸ میلی هانری
- ج - ۶۰ میلی هانری
- د - ۷۲ میلی هانری

۱۲۲- در یک مدار RLC سری کدام یک از گزینه‌های زیر برقرار است؟

$$\cos \phi = \frac{R}{Z}$$

الف -

$$\cos \phi = \frac{XC}{Z}$$

ب -

$$\cos \phi = \frac{Z}{XC}$$

ج -

$$\cos \phi = \frac{Z}{R}$$

د -

۱۲۳- سیمی به طول  $112\text{ متر}$  و سطح مقطع  $4\text{ میلی متر مربع}$  با هدايت مخصوص  $56\text{ م وجود می باشد، مقاومت الکتریکی (R)}$  این سیم چند اهم است؟

- الف - ۰.۰۵ اهم
- ب - ۲ اهم
- ج - ۵ اهم
- د - ۰.۵ اهم

۱۲۴- در کدام وضعیت مقاومت الکتریکی سیم کوچک می‌شود؟

الف - وقتی که سطح مقطع سیم کوچک می‌شود.

ب - وقتی که سطح مقطع سیم بزرگ می‌شود.

ج - وقتی که طول سیم زیاد می‌شود.

د - وقتی که هدایت الکتریکی سیم کوچک می‌شود.

۱۲۵- نسبت توان در حالت ستاره و مثلث کدام گزینه است؟


$$P\Delta = 3P\lambda \quad \text{الف}$$

$$P\Delta = \frac{1}{3} P\lambda \quad \text{ب}$$

$$P\lambda = 3P\Delta \quad \text{ج}$$

$$P\Delta = P\lambda \quad \text{د}$$

۱۲۶- اگر سه لامپ مطابق شکل به یک شبکه ۳۸۰ ولتی سه فاز اتصال داده شود نوع اتصال و ولتاژ دو سر هر لامپ چقدر است؟



الف - مثلث - ۲۲۰ ولت

ب - ستاره - ۳۸۰ ولت

ج - مثلث - ۳۸۰ ولت

د - ستاره - ۲۲۰ ولت

۱۲۷- جهت اندازه گیری جریان از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود و به چه صورت در مدار قرار می‌گیرد؟

الف - آمپرmetr - موازی

ب - وات متر - سری

ج - آمپرmetr - سری

د - وات متر - موازی

۱۲۸- در یک مقاومت نوارهای رنگی آن به ترتیب نارنجی - نارنجی - قرمز - نقره ای می‌باشد ترانس این مقاومت چقدر است؟

الف - ۲۰٪

ب - ۱۰٪

ج - ۵٪

د - ۲٪

۱۲۹- در لحظه شروع شارژ خازن، جریان آن ..... و ولتاژ آن ..... است.

- الف - صفر - ماکزیمم
- ب - ماکزیمم - صفر
- ج - ثابت - ثابت
- د - نصف ماقومت - صفر


۱۳۰- در صورتی که سطح صفحات یک خازن ۳ برابر شود ظرفیت خازن چه تغییری می‌کند؟

- الف - تغییری نمی‌کند.
- ب - یک سوم برابر می‌شود.
- ج - ۳ برابر می‌شود.
- د - ۹ برابر می‌شود.

۱۳۱- در جریان مستقیم سلف به صورت ..... و در جریان متناوب سلف به صورت ..... می‌باشد.

- الف - مدار باز - اتصال کوتاه
- ب - مقاومت سلفی - اتصال کوتاه
- ج - مدار باز - مقاومت سلفی
- د - اتصال کوتاه - مقاومت سلفی

۱۳۲- مقدار  $I_5$  در شکل مقابل چند آمپر است؟  $I_1 = 6 \text{ A}$   $I_2 = 12 \text{ A}$   $I_3 = 12 \text{ A}$   $I_4 = 10 \text{ A}$



۱۳۳- شدت جریان در مقاومت  $R_4$  چقدر است؟

- الف - ۲ میلی آمپر
- ب - ۱ میلی آمپر
- ج - ۱.۵ میلی آمپر
- د - ۰.۵ میلی آمپر

۱۳۴- در یک مدار RLC سری امپدانس یا مقاومت ظاهری برابر است با ؟

$$Z = \sqrt{R^2 + XL^2} \quad \text{الف}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (xL - xC)^2} \quad \text{ب}$$

$$Z = \sqrt{R^2 - (xL - xC)^2} \quad \text{ج}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (xL + xC)^2} \quad \text{د}$$

۱۳۵ - کدام عبارت در حالت رزنانس صحیح نمی باشد؟

الف -  $R = Z$

ب -  $\cos \varphi = 1$

ج -  $\sin \varphi = 1$

د -  $XC = XL$

۱۳۶ - کدام یک از اجسام زیر قابلیت نفوذپذیری مغناطیسی بالایی دارد؟

الف - اجسام دیامغناطیس

ب - اجسام پارامغناطیس

ج - اجسام فرومغناطیس

د - غیرفلزات

۱۳۷ - کدام گزینه به جنس جسم بستگی دارد و تا حد زیادی خواص مغناطیسی آن را تعیین می‌کند؟

الف - شدت میدان مغناطیسی (H)

ب - چگالی فوران (B)

ج - فوران مغناطیسی

د - ضریب نفوذ مغناطیسی

۱۳۸ - اگر در یک مدار سری  $Z = 20$  اهم و  $V = 200$  ولت و  $\cos \varphi = 0.9$  باشد در این صورت توان مفید مدار برابر خواهد بود با؟

الف - ۲۰۰۰ وات

ب - ۹۰۰ وات

ج - ۱۸۰۰ وات

د - ۳۶۰۰ وات

۱۳۹ - تولید الکتریسیته بوسیله نور ..... و به وسیله حرارت ..... گفته می‌شود.

الف - فتوالکتریک - پیزوالکتریک

ب - ترموالکتریک - پیزوالکتریک

ج - فتوالکتریک - ترموالکتریک

د - ترموالکتریک - الکترومغناطیس

۱۴۰ - افت ولتاژ به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟

الف - فقط به طول و مقاومت مخصوص هادی

ب - فقط به مقاومت هادی

ج - فقط به سطح مقطع و قابلیت هدایت هادی

د - به مقاومت هادی و جریان عبوری از آن

۱۴۱- به ترتیب واحد مقاومت - شدت جریان - هدایت الکتریکی - اندوکتانس کدام است؟

- الف - اهم - آمپر - فاراد - موهو
- ب - اهم - آمپر - وات - فاراد
- ج - اهم - آمپر - زیمنس - هانری
- د - اهم - آمپر - موهو - هانری

۱۴۲- در پیل‌ها (باتری‌ها) انرژی ..... به انرژی ..... تبدیل می‌شود.

- الف - شیمیایی - الکتریکی
- ب - الکتریکی - شیمیایی
- ج - شیمیایی - شیمیایی
- د - الکتریکی - مکانیکی

۱۴۳- در کدام موتور تک فاز معمولاً با تغییر دادن دو سر سیم‌های آرمیچر، جهت چرخش موتور عوض می‌شود؟

- الف - موتور تک فاز با خازن راهانداز
- ب - موتور تک فاز با خازن دائم
- ج - موتور تک فاز یونیورسال
- د - موتور تک فاز با قطب چاک دار

۱۴۴- چرا سعی بر این است که فاصله هوایی بین استاتور و رotor یک موتور الکتریکی حداقل باشد؟

- الف - برای بهبود جریان هوا
- ب - برای اجتناب از ازدیاد حرارت آرمیچر
- ج - برای افزایش شدت میدان مغناطیسی
- د - برای افزایش سرعت موتور

۱۴۵- ظرفیت خازن دائم کار مناسب برای راهاندازی یک الکترو موتور سه فاز Kw1.1 در شبکه تک فاز ۲۲۰ ولت کدام است؟

- الف -  $\mu\text{f}$  35
- ب -  $\mu\text{f}$  77
- ج -  $\mu\text{f}$  25
- د -  $\mu\text{f}$  100

۱۴۶- برای تغییر جهت گردش یک الکترو موتور تک فاز باید ..... را عوض کرد.

- الف - جهت جریان در سیم‌پیچ اصلی
- ب - جهت جریان در سیم‌پیچ کمکی
- ج - جهت فاز و نول در دو سر سیم‌پیچ اصلی و کمکی
- د - جهت جریان در سیم و پیچ اصلی یا سیم پیچ کمکی

۱۴۷- مشخصات  $\text{KW}$ ،  $\text{HP}$  و  $\cos \phi$  بر روی پلاک الکتروموتور به ترتیب نشانگر چیست؟

- الف - تعداد فاز - ضریب قدرت - اسب بخار - قدرت
- ب - ضریب قدرت - اسب بخار - توان - تعداد فاز
- ج - تعداد فاز - توان - اسب بخار - ضریب قدرت
- د - اسب بخار - تعداد فاز - قدرت - ضریب قدرت

۱۴۸- میدان دوار الکترو موتور آسنکرونی در ثانیه ۱۵۰۰ دور می زند اگر فرکانس شبکه ۵۰ هرتز باشد این الکتروموتور دارای چند قطب است؟

- الف - ۴ قطب
- ب - ۲ قطب
- ج - ۶ قطب
- د - ۸ قطب

۱۴۹- نوع خازن در موتورهای آسنکرون تک فاز با خازن راه انداز و طریق اتصال آن با سیم پیچ کمکی چگونه است؟

- الف - الکتروولیتی - سری
- ب - روغنی - سری
- ج - الکتروولیتی - موازی
- د - روغنی - موازی

۱۵۰- ۱۵۰۰ دور در دقیقه سرعت حوزه دوار کدام یک از الکتروموتورهای زیر در فرکانس ۵۰ هرتز می باشد؟

- الف - ۸ قطبی
- ب - ۶ قطبی
- ج - ۲ قطبی
- د - ۴ قطبی

۱۵۱- در الکتروموتورهای تکفاز دو خازنی، نوع خازن راهانداز و خازن دائم کار بترتیب عبارت است از ..... .

- الف - الکتروولیتی - الکتروولیتی
- ب - الکتروولیتی - روغنی
- ج - روغنی - روغنی
- د - روغنی - الکتروولیتی

۱۵۲- کدام یک از الکترو موتورهای تک فاز زیر می تواند، هم با جریان مستقیم و هم با جریان متناوب کار کند؟

- الف - موتور تک فاز تک خازنی
- ب - موتور تک فاز دو خازنی
- ج - موتور با قطب چاک دار
- د - موتور اونیورسال

۱۵۳- اگر دو فاز از سه فاز موتورهای الکتریکی سه فاز جابجا شوند چه اتفاقی می‌افتد؟

الف - جهت چرخش و گشتاور محور تغییر می‌کند.

ب - فقط جهت چرخش محور تغییر می‌کند.

ج - سرعت و توان موتور تغییر می‌کند.

د - هیچ فرقی در موتور حاصل نمی‌شود.

۱۵۴- در مورد شبکه سه فاز ایران کدام گزینه صحیح است؟

الف -  $380 / Mp / SL / 50 \cdot Hz / 220 / 220 \cdot V$

ب -  $380 / Mp / SL / 50 \cdot Hz / 220 / 110 \cdot V$

ج -  $380 / 50 \cdot Hz / Mp / 220 \cdot V$

د -  $380 / Mp / SL / 60 \cdot Hz / 220 \cdot V$

۱۵۵- جریان راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز القایی چند برابر جریان نامی آن است؟

الف - ۳ تا ۷ برابر

ب -  $\sqrt{3}$  برابر

ج - ۹ تا ۳ برابر

د - ۱۰ تا ۷ برابر

۱۵۶- روش راه اندازی ستاره مثلث جزء کدام دسته از راه اندازی‌ها است؟

الف - مستقیم

ب - کاهش ولتاژ

ج - افزایش ولتاژ

د - ولتاژ کامل

۱۵۷- مقدار توانی را که به صورت گرما در سیم‌پیچ‌های استاتور تلف می‌شود ..... می‌نامند.

الف - تلفات مسی استاتور

ب - تلفات آهنی استاتور

ج - تلفات مکانیکی استاتور

د - تلفات هیسترزیس استاتور

۱۵۸- هدف از راه اندازی به روش ستاره مثلث در الکتروموتورهای سه فاز القایی چیست؟

الف - بالا بردن توان الکتریکی

ب - کنترل سرعت موتور

ج - کنترل ضریب قدرت موتور

د - کاهش جریان راه اندازی

۱۵۹- دریک ولتاژ مساوی قدرت یک موتور در اتصال مثلث چند برابر اتصال ستاره می‌باشد؟

$$\frac{1}{\sqrt{3}}$$

الف -

$$\sqrt{3}$$

ب -

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

ج -

$$\frac{1}{3}$$

د -

۱۶۰- برای کاهش جریان راهاندازی در موتورهای با قدرت بالا از کدام روش زیر استفاده می‌شود؟

الف - ستاره مثلث

ب - مستقیم

ج - اتوماتیک

د - استفاده از خازن راهانداز

۱۶۱- سرعت ثابت شده بر روی پلاک مشخصات یک موتور سه فاز القایی چه نوع سرعتی است؟

الف - سرعت لغزش

ب - سرعت حوزه دوار

ج - مجموع سرعت حوزه دوار و رتور

د - سرعت رتور

۱۶۲- کدام یک از الکتروموتورهای سه فاز را با توجه به شبکه برق ایران می‌توان ستاره مثلث راهاندازی کرد؟

$$220 \Delta / 380 \lambda$$

الف -

$$660 \lambda / 380 \Delta$$

ب -

$$220 V / \Delta$$

ج -

$$380 V / \lambda$$

د -

۱۶۳- حروف Ip و Trop بر روی پلاک الکترو موتور چیست؟

الف - توان و جریان - محل نصب

ب - توان و جریان - مخصوص مناطق گرمسیر

ج - حفاظت بین المللی - مخصوص مناطق گرمسیر

د - حفاظت بین المللی - مخصوص مناطق سرد سیر

۱۶۴- در الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون حوزه دوار(میدان مغناطیسی دوار) را ..... ایجاد می کند.

الف - رتور

ب - استاتور

ج - همزمان رتور با استاتور

د - جاروبک

۱۶۵- اگر از موتور سنکرون فقط برای اصلاح ضریب قدرت یک مدار استفاده شود و هیچ بار مکانیکی بر آن وارد نشود در این حالت موتور همانند:

الف - یک ترانس کار می کند.

ب - یک خازن کار می کند.

ج - یک سلف کار می کند.

د - یک مقاومت اهمی کار می کند.

۱۶۶- کدام موتور زیر دو سرعته می باشد؟

الف - دالاندر

ب - دو سیم پیچ جدا گانه

ج - سه فازه سنکرون

د - دالاندر و دوسیم پیچ جدا گانه

۱۶۷- با تغییر کدام یک از عوامل زیر نمی توان دور موتورهای جریان متناوب را تغییر داد؟

الف - فرکанс

ب - توان

ج - قطبها

د - ولتاژ

۱۶۸- موتوری که باید مثلث کار کند چنانچه با همان ولتاژ، ستاره کار کند؟

الف - با تمام توان نامی کار می کند.

ب - با  $\frac{1}{2}$  توان نامی کار می کند.

ج - با  $\frac{1}{4}$  توان نامی کار می کند.

د - با  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  توان نامی کار می کند.

۱۶۹- ترانس PT با کدام وسیله بسته شده و برای سنجش چه کمیتی مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف - ولت متر - ولتاژ

ب - آمپر متر - جریان

ج - اهم متر - مقاومت

د - وات متر - توان

۱۷۰ - چرا هسته‌های ترانسفورماتور مورق هستند؟

الف - هسته‌های مورق ارزانتر از هسته یکپارچه می‌باشند.

ب - تلفات هیسترزیس در هسته‌های مورق کمتر است.

ج - درنتیجه فاصله هوایی بین ورقه‌ها عمل خنک کنندگی بهتری انجام می‌شود.

د - تلفات فوکو در هسته‌های مورق کم است

۱۷۱ - در ترانس‌های بزرگ (فشار قوی) برای خنک کردن ترانس از ..... استفاده می‌شود.

الف - روغن

ب - آب

ج - هوا

د - آب صابون

۱۷۲ - اصول کار ترانسفورماتور بر اساس ..... است.

الف - القاء الکتریکی

ب - القاء متقابل

ج - القاء مکانیکی

د - خود القایی

۱۷۳ - کدام یک از روابط زیر در مورد ترانس ایده‌آل درست نیست؟

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

$$U_1 I_1 = U_2 I_2$$

$$U_2 I_1 = I_2 U_2$$

$$U_1 n_2 = U_2 n_1$$

۱۷۴ - در مورد یک ترانسفورماتور کاهنده کدام گزینه صحیح است؟

الف - ولتاژ و جریان در طرف ثانویه و اولیه برابر است.

ب - ولتاژ در ثانویه کمتر از ولتاژ اولیه، جریان ثانویه کمتر از جریان اولیه

ج - ولتاژ و جریان در طرف ثانویه کمتر از اولیه است.

د - ولتاژ ثانویه کمتر از ولتاژ اولیه، جریان ثانویه بیشتر از جریان اولیه

۱۷۵ - در ترانسفورماتور تک‌فاز کاهنده سیم‌پیچ اولیه با تعداد دور ..... و قطر ..... می‌باشد.

الف - زیاد - کم

ب - زیاد - زیاد

ج - کم - کم

د - کم - زیاد

۱۷۶- اتوترانسفورماتور ماشینی است که اولیه و ثانویه آن ؟

- الف - فقط رابطه الکتریکی نسبت به هم دارند.
- ب - فقط رابطه مغناطیسی نسبت به هم دارند.
- ج - رابطه الکتریکی و مغناطیسی نسبت به هم دارند.
- د - اولیه و ثانویه آن جدا از هم سیم پیچی شده است.

۱۷۷- در ترانسفورماتورها (بجز اتو ترانس) :

- الف - کوپل مغناطیسی و الکتریکی صورت می‌گیرد.
- ب - کوپل مغناطیسی صورت می‌گیرد.
- ج - کوپل الکتریکی صورت می‌گیرد.
- د - کوپل مکانیکی صورت می‌گیرد.

۱۷۸- توان نوشته شده بر روی ترانسفورماتور چه توانی است؟

- الف - توان ظاهری
- ب - توان اکتیو
- ج - توان راکتیو
- د - توان مکانیکی

۱۷۹- در کدام نوع ترانسفورماتور در مصرف مس و آهن صرفه‌جویی شده و به ترانس صرفه‌ای معروف است؟

- الف - ترانسفورماتور کاهنده
- ب - ترانسفورماتور افزاینده
- ج - اتو ترانسفورماتور
- د - ترانسفورماتور یک به یک

۱۸۰- در ترانسفورماتور تک فاز افزاینده سیم پیچ اولیه با تعداد دور ..... و قطر ..... می‌باشد.

- الف - کم - زیاد
- ب - زیاد - کم
- ج - زیاد - زیاد
- د - کم - کم

۱۸۱- ترانسفورماتور ماشینی است که؟

- الف - انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل می‌کند.
- ب - انرژی مکانیکی را به الکتریکی تبدیل می‌کند.
- ج - انرژی مکانیکی را به مغناطیسی تبدیل می‌کند.
- د - انرژی الکتریکی را به حالت دیگری از نظر کمیت با همان فرکانس تبدیل می‌کند.

۱۸۲- از کدام ترانسفورماتور جهت ایمنی و حفاظت اشخاص استفاده می‌شود؟

- الف - ترانسفورماتور با چند ورودی
- ب - ترانسفورماتور اندازه‌گیری
- ج - ترانسفورماتور افزاینده
- د - ترانسفورماتور یک به یک

۱۸۳- سیم‌پیچ اولیه یک نوع ترانسفورماتور دارای مقاومت بیشتر و سیم‌پیچ ثانویه آن دارای مقاومت کمتر است  
نوع ترانسفورماتور را مشخص کنید؟

- الف - ترانسفورماتور افزاینده
- ب - ترانسفورماتور کاهنده
- ج - ترانس ایزوله (حفظاتی)
- د - ترانسفورماتور یک به یک

۱۸۴- مفهوم علامت مقابل در کابل کشی چیست؟

- الف - مفصل فشار قوی
- ب - سر کابل فشار ضعیف
- ج - مفصل فشار ضعیف
- د - سر کابل فشار قوی

۱۸۵- شعاع خمش کابل‌های PVC چند برابر قطر خارجی کابل است؟

- الف - ۱۰ برابر
- ب - ۱۵ برابر
- ج - ۲۰ برابر
- د - ۳۰ برابر

۱۸۶- کدام گزینه از انواع کابلشو نمی‌باشد؟

- الف - لحیمی
- ب - پرسی
- ج - پیچی
- د - پرچی

۱۸۷- برای کابل کشی روی دیوار از چه نوع بستی باید استفاده کرد؟

- الف - بست دوپایه فلزی
- ب - بست کمری‌بندی
- ج - بست کائوچویی
- د - بست اسپیت

۱۸۸- برای محافظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت از ..... استفاده می‌شود.

الف - نوار زرد روغنی

ب - نوار آغشته به روغن

ج - نوارهای فولادی

د - از غلاف سربی و قیرگونی

۱۸۹- برای وصل کردن هادی های کابل از ..... و برای وصل کردن هادی کابل به شینه از ..... استفاده می‌شود.

الف - کابل شو - موف

ب - موف - کابل شو

ج - کابل شو - کابل شو

د - موف - مفصل

۱۹۰- شعاع خمش کابل با روپوش پلاستیکی به قطر خارجی ۲۰ میلی‌متر چقدر است؟

الف - ۱۵ میلی‌متر

ب - ۲۰ میلی‌متر

ج - ۳۰۰ میلی‌متر

د - ۳۰ میلی‌متر

۱۹۱- در یک مسیر مساوی، ولتاژ دو بار مساوی، افت ولتاژ روی کابل آلومینیومی و کابل مسی به چه صورت می‌باشد؟

الف - در کابل آلومینیومی بیشتر است.

ب - در کابل مسی بیشتر است.

ج - در هر دو برابر است.

د - افت ولتاژ با جنس سیم تناسبی ندارد.

۱۹۲- افت ولتاژ مجاز بین سیم‌های شبکه و کنتور منزل چند درصد است؟

الف - 0.5 درصد

ب - 1.5 درصد

ج - 3 درصد

د - 5 درصد

۱۹۳- افت ولتاژ مجاز بین سیم‌های کنتور و لوازم روشنایی چند درصد است؟

الف - 0.5 درصد

ب - 1.5 درصد

ج - 3 درصد

د - 5 درصد

۱۹۴- افت ولتاژ مجاز بین سیم‌های کنتور و موتورها چند درصد است؟

- الف - ۰.۵ درصد
- ب - ۱.۵ درصد
- ج - ۳ درصد
- د - ۵ درصد

۱۹۵- در انتخاب سطح مقطع سیم و کابل باید در نظر داشت، هر چه طول سیم زیاد باشد .....

الف - مقاومت سیم بالا می‌رود و افت ولتاژ بیشتر می‌شود.

ب - مقاومت سیم بالا می‌رود و افت ولتاژ کمتر می‌شود.

ج - مقاومت سیم تغییر نمی‌کند و افت ولتاژ در مسیر وجود نمی‌آید.

د - مقاومت سیم تأثیری در افت ولتاژ ندارد.

۱۹۶- دمای مجاز برای کابل‌ها تا چند درجه سانتی‌گراد است؟

- الف - ۲۵ ۰C
- ب - ۷۰ ۰C
- ج - ۳۵ ۰C
- د - ۱۰۰ ۰C

۱۹۷- مفهوم  $e$  و  $m$  به ترتیب در روی کابل‌ها چیست؟

الف - تک رشته - گرد

ب - تک رشته - چند رشته

ج - چند رشته - مثلثی

د - گرد - مثلثی

۱۹۸- در مورد کابل‌های زمینی کدامیک از مشخصات فنی کابل ضروری نمی‌باشد؟

الف - سطح مقطع کابل

ب - نوع عایق کابل

ج - ولتاژ کابل

د - سازنده کابل

۱۹۹- علت افشار بودن (چند رشته بودن) اکثر سیم‌های برق چیست؟

الف - خنثی کردن مقاومت القایی

ب - خنثی کردن اثر پوستی

ج - نرم بودن سیم‌ها

د - صرفه‌جویی در قطر سیم

۲۰۰- کابل‌های زرهی از چه نوع کابل‌هایی هستند؟

الف - کابل‌هایی که قادر به تحمل فشار مکانیکی باشند.

ب - کابل‌هایی که دارای هادی با سطح مقطع گرد و چند رشته باشند.

ج - کابل‌هایی که قابلیت انعطاف بیشتری دارند.

د - کابل‌های که به کابل هوایی معروفند.

۲۰۱- رنگ جدید هادی کابل‌های چهارسیمه با سیم محافظ کدام است؟

الف - سبز و زرد - مشکی - قهوه‌ای - آبی

ب - سبز و زرد - مشکی - آبی - قرمز

ج - مشکی - آبی - قهوه‌ای - مشکی

د - مشکی - خاکستری - آبی - زرد

۲۰۲- در مورد کابل  $16 \times 25 + 3 \times 25$  کدام گزینه درست است؟

الف - کابل چهارسیمه با سطح مقطع ۲۵ میلی‌متر مربع برای هر سیم

ب - کابل سه سیمه با سطح مقطع ۱۶ میلی‌متر مربع برای هر سیم

ج - کابل سه سیمه با سیم نول ۱۶ میلی‌متر مربع

د - کابل چهار سیمه با سطح مقطع ۲۵ و سیم نول ۱۶ میلی‌متر مربع

۲۰۳- فیوزهای آلفا و مینیاتوری از چه نوع فیوزهایی هستند؟

الف - ذوب شونده

ب - کاردی

ج - کارتیج

د - اتوماتیک

۲۰۴- حداقل ولتاژ خطرناک در دستگاه‌های الکتریکی برای بدن انسان چقدر است؟

الف - ۹۰ ولت

ب - ۵۰ ولت

ج - ۶۵ ولت

د - ۱۱۰ ولت

۲۰۵- فیوزهای نصب شده در کلید فیوزهای چاقویی از چه نوعی هستند؟

الف - فیوزهای آلفا

ب - فیوزهای کاردی

ج - فیوزهای شیشه‌ای

د - فیوز اتوماتیک

۲۰۶- در شرایط اتصال کوتاه ..... .

الف - مقاومت حدود صفر است و جریان میل به بی‌نهایت می‌کند.


ب - مقاومت و جریان مدار صفر است.

ج - مقاومت ماکزیمم و جریان صفر است.

د - مقاومت و جریان مدار، ماکزیمم هستند.

۲۰۷- برای حفاظت موتور در برابر اضافه بار، جریان قطع کننده بی‌متال برابر ..... موتور تنظیم می‌شود.

الف - ۲ جریان نامی

  
ب - جریان نامی

ج - برابر جریان نامی

د - ۳ جریان نامی

۲۰۸- دستگاه‌های حفاظت کننده به چه صورت در مدار قرار می‌گیرند؟

الف - موازی

ب - سری موازی

ج - سری

د - فرق ندارد

۲۰۹- در شبکه‌هایی که زمین (ارت) شده باشد، ..... .

الف - سر راه سیم نول نباید فیوز قرار داد.

ب - سر راه سیم نول باید فیوز قرار داد.

ج - آمپراز فیوز در مسیر سیم نول باید ۱۰ درصد کم‌تر باشد.

د - فیوز سیم نول باید تأخیری باشد.

۲۱۰- به ترتیب جریان و زمان عملکرد FI کدام است؟

الف - جریان خطای 50 mA در مدت 0.5 ثانیه قطع می‌کند.

ب - جریان خطای 1 A را در مدت 1 ثانیه قطع می‌کند.

ج - جریان خطای 2 A را در مدت 10 ثانیه قطع می‌کند.

د - جریان خطای 30 mA را در مدت 0.2 ثانیه قطع می‌کند.


۲۱۱- اتصال یک قسمت از شبکه الکتریکی، مستقیماً یا توسط امپدانس، به زمین را ..... می‌نامند.

الف - اتصال کوتاه

ب - اتصال فاز به بدنه

ج - اتصال موقت

د - اتصال زمین الکتریکی



۲۱۲- علائم روی رو نشان دهنده کدام وسیله حفاظتی می باشد؟ (از راست به چپ)

- الف - کلید مینیاتوری تک فاز - فیوز فشنگی - تیغه بسته بی متال
- ب - کلید مینیاتوری تک فاز - رله مغناطیسی - تیغه بسته بی متال
- ج - کلید مینیاتوری تک فاز - رله حرارتی - بی متال
- د - کلید مینیاتوری سه فاز - فیوز فشنگی - تیغه باز بی متال

۲۱۳- رله حرارتی، مغناطیسی و کنترل فاز به ترتیب به منظور حفاظت در برابر ..... استفاده می شود.

- الف - اتصال کوتاه - اضافه بار - دو فاز شدن
- ب - اضافه بار - اتصال کوتاه - جابجایی فازها
- ج - دو فاز شدن - اتصال کوتاه - اضافه بار
- د - اتصال کوتاه - دو فاز شدن - اضافه بار

۲۱۴- در داخل لامپ مهتابی، ماده ای که نور نامرئی تولید شده را به نور مرئی تبدیل می کند چه نامیده می شود؟

- الف - ذرات جیوه
- ب - گاز نئون
- ج - ماده فلور سنت
- د - گاز ازت

۲۱۵- در این نقشه، فقط طرز اتصال قسمت های اصلی مدار بصورت تک خطی نشان داده می شود و تعداد سیم ها با خط مورب مشخص می شود نام آن را مشخص کنید؟


- الف - شمای فنی
- ب - شمای حقیقی
- ج - شمای مسیر جریان
- د - شمای عملی

۲۱۶- در آیفون، اگر درب بازنگن الکتریکی عمل نکرد اما قسمت مکالمه عمل کرد علت آن چیست؟

- الف - تغذیه ولتاژ مستقیم عیب دارد
- ب - هم ولتاژ متناوب و هم ولتاژ مستقیم ترانس ایراد دارد
- ج - ولتاژ ورودی ترانس قطع شده است
- د - خروجی ولتاژ متناوب ترانس ایراد دارد

۲۱۷- حرف Hi نوشته شده روی پلاک موتورهای کولر نشانه چیست؟

- الف - دور کند موتور
- ب - دور تندر موتور
- ج - دور تناوب موتور
- د - تعداد دور سیم پیچ موتور



۲۱۸- مدار داده شده مربوط به کدام نقشه است؟


الف - نقشه حقیقی

ب - نقشه مسیر جریان

ج - نقشه فنی

د - نقشه مونتاژ

۲۱۹- به ترتیب تعداد سیم‌های محل A و B را مشخص کنید؟



الف - ۴ - ۴

ب - ۳ - ۴

ج - ۵ - ۴

د - ۴ - ۲

۲۲۰- در کدامیک از نقشه‌های برق تعداد سیم‌ها را با خط مورب روی آن علامت می‌زنند؟

الف - نقشه مسیر جریان

ب - نقشه فنی

ج - نقشه حقیقی

د - نقشه اجرایی

۲۲۱- مشخصات نوشته شده روی یک لامپ رشته‌ای مربوط به کدام کمیت‌های الکتریکی است؟

الف - ولتاژ و جریان

ب - توان و ولتاژ

ج - جریان و فرکانس

د - ولتاژ و فرکانس

۲۲۲- اگر سه لامپ ۴۰ وات، ۶۰ وات، ۱۵ وات به صورت سری بسته شوند نور کدام لامپ بیشتر است؟

الف - لامپ ۶۰ واتی

ب - لامپ ۴۰ واتی

ج - نور هر سه لامپ یکسان است

د - لامپ ۱۵ واتی

۲۲۳- در اتصال فیوزهای فشنگی و آلفا سیم ورودی فاز را چرا به ته فیوز وصل می‌کنند؟

الف - برای هدایت بیشتر جریان

ب - برای صرفه‌جوئی در مصرف برق

ج - برای ایمنی بیشتر

د - برای صرفه‌جویی در مصرف سیم

۲۲۴- سیم تلفن با کدام سیم می‌تواند در یک لوله باشد؟

الف - آنتن تلویزیون

ب - وسایل صوتی

ج - سیم آیفون

د - باید در لوله جداگانه باشد.

۲۲۵- چنانچه لامپ در سرپیچ زیاد محکم نشود؟

الف - کلید جرقه می‌زند.

ب - لامپ داغ می‌شود.

ج - جرقه در سرپیچ ایجاد می‌شود.

د - اشکالی پیش نمی‌آید.

۲۲۶- موتور کولر آبی خانگی معمولاً .....

الف - یک موتور دو سرعته است.

ب - یک موتور DC است.

ج - یک موتور یک سرعته است.

د - یک موتور سه فاز است.

۲۲۷- در مورد استارت در لامپ‌های فلورسنت کدام گزینه صحیح است؟

الف - قطع و وصل جریان در لحظه اول

ب - خارج شدن بعد از روشن شدن لامپ از مدار

ج - قرار گرفتن در مدار بعد از روشن شدن لامپ

د - قطع و وصل جریان در لحظه اول و خارج شدن آن بعد از روشن شدن لامپ

۲۲۸- نام دیگر کلید صلیبی چیست؟

الف - کلید کراکس

ب - کلید سری

ج - کلید اهرمی

د - کلید گروهی

۲۲۹- در مدار الکتریکی فتوسل از چه عنصری استفاده شده است؟


الف - مقاومت حرارتی مثبت (PTC)

ب - مقاومت وابسته به نور (LDR)

ج - مقاومت وابسته به ولتاژ (VDR)

د - مقاومت حرارتی منفی (NTC)

۲۳۰- نقشه فنی داده شده مربوط به کدام مدار است؟



- الف - مدار روشنایی رله راه پله
- ب - مدار روشنایی رله ضربهای
- ج - مدار روشنایی تبدیل و صلیبی
- د - مدار روشنایی لامپ فلورسنت

۲۱۳- کنتور دو تعرفه دارای ..... و جهت استفاده از آن نیاز به ..... می باشد.

- الف - دو شماره انداز - یک رله فرمان
- ب - یک شماره انداز - یک رله فرمان
- ج - دو شماره انداز - دو رله فرمان
- د - یک شماره انداز - دو رله فرمان

۲۳۲- در جریان متناوب، دستگاههای اندازه‌گیری کدام یک از مقادیر را سنجش می‌کنند؟



- الف - مقدار ماکزیمم
- ب - مقدار متوسط
- ج - مقدار مؤثر
- د - مقدار لحظه‌ای

۲۳۳- روی یک اهمتر علامت مقابل نشانه چیست؟

- الف - دستگاه از نوع عقرهای است.
- ب - در موقع اندازه‌گیری باید دقت کرد.
- ج - یکسو ساز است.
- د - تنظیم کننده عقربه روی صفر است.

۲۳۴- مکانیزم اندوکسیونی برای سنجش انرژی الکتریکی در کدام دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- الف - آمپر متر
- ب - ولت متر تابلویی
- ج - وات متر
- د - کنتور جریان متناوب

۲۳۵- دستگاه اندازه‌گیری با مکانیزم آهن نرم گردان مستقیماً می‌تواند ..... را اندازه‌گیری کند.

- الف - فقط جریان متناوب
- ب - فقط جریان مستقیم
- ج - جریان متناوب و جریان مستقیم
- د - جریان لحظه‌ای

۲۳۶- برای اندازه‌گیری جریان‌های زیاد AC از چه وسایلی استفاده می‌شود؟

- الف - ترانس جریان و ولت‌متر
- ب - ترانس ولتاژ و آمپر‌متر
- ج - ترانس جریان و آمپر‌متر
- د - سری کردن مقاومت با آمپر‌متر

۲۳۷- برای توسعه حدود اندازه‌گیری آمپر‌متر، یک مقاومت را با آن ..... و برای توسعه حدود اندازه‌گیری ولت‌متر یک مقاومت را با آن ..... می‌کنیم.

- الف - موازی - موازی
- ب - سری - سری
- ج - موازی - سری
- د - سری - موازی

۲۳۸- واحد تجاری انرژی الکتریکی ..... است.

- الف - کیلو وات ساعت
- ب - وار
- ج - ژول
- د - وات

۲۳۹- تایмерهای پنوماتیکی بر چه اساسی کار می‌کنند؟

- الف - بادی
- ب - روغنی
- ج - بادی و روغنی
- د - مکانیکی

۲۴۰- نقش حلقه‌های اتصال کوتاه، در هسته آهنی کنتاکتورهای جریان متناوب چیست؟

- الف - کاهش افت ولتاژ
- ب - افزایش افت ولتاژ
- ج - افزایش حرارت هسته
- د - جلوگیری از نوسانات و لرزش

۲۴۱- برای راهاندازی الکتروموتورهای سه فاز القایی روتور قفسی کدام کنتاکتور مناسب است؟

- الف - AC1
- ب - AC11
- ج - AC2
- د - AC3

۲۴۲- منظور از H، Ö و S در جداول زیر کنکتورها در نقشه‌ها چیست؟ (از راست به چپ)

الف - کنکات‌های اصلی - کنکات‌های باز - کنکات‌های بسته

ب - کنکات‌های اصلی - کنکات‌های بسته - کنکات‌های باز

ج - کنکات‌های فرعی - کنکات‌های اصلی - کنکات‌های فرعی

د - کنکات‌های فرمان - کنکات‌های باز - کنکات‌های بسته

۲۴۳- کنکات باز بی‌متال (۹۷-۹۸) در مدار فرمان به چه منظوری استفاده می‌شود؟

الف - جهت اتصال کوتاه

ب - جهت قطع مدار فرمان

ج - جهت اعلام خبر

د - جهت حفاظت

۲۴۴- از رله فلوتر برای چه کاری استفاده می‌شود؟

الف - برای کنترل اتوماتیک مخازن

ب - برای کنترل فشار مایعات

ج - برای حفاظت اضافه بار

د - برای کنترل اتوماتیک مخازن و سطح مایعات

۲۴۵- کنکاتور چه نوع کلیدی است؟

الف - کلید ساده

ب - کلید مرکب الکترومغناطیسی

ج - کلید دستی صنعتی

د - کلید تابع زمان

۲۴۶- مفهوم UC و UI در کنکاتورها چیست؟

الف - ولتاژ بوبین - ولتاژ خط

ب - ولتاژ خط - ولتاژ عایقی

ج - ولتاژ بوبین - ولتاژ عایقی

د - ولتاژ خط - ولتاژ نامی

۲۴۷- در راهاندازی کنترل از چند نقطه توسط مدارات کنکاتوری شستی‌های استپ باهم بصورت ..... و

شستی‌های استارت باهم به صورت ..... قرار می‌گیرند.

الف - موازی - موازی

ب - سری - سری

ج - سری - موازی

د - موازی - سری

۲۴۸- در راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسی با تعداد قطع و وصل زیاد و ترمز جریان مخالف از چه نوع کنتاکتوری استفاده می شود؟

الف - AC3

ب - AC4

ج - DC3

د - AC2

۲۴۹- در راه اندازی الکتروموتور به صورت ستاره مثلث اگر رله حرارتی در مسیر جریان فازی قرار گیرد روی چه مقدار باید تنظیم شود؟

الف - برابر یک سوم جریان اسمی موتور

ب - برابر با ۰.۵۸ جریان اسمی موتور

ج - ۱.۵ برابر جریان نامی موتور

د - برابر جریان نامی موتور

۲۵۰- حلقه فرازه (اتصال کوتاه) در کنتاکتور چه کاربردی دارد؟

الف - جهت جلوگیری از لرزش کنتاکتور

ب - جریان بوبین را کاهش می دهد.

ج - مشابه دیود عمل می کند.

د - زمان قطع و وصل را کاهش می دهد.

۲۵۱- جایگزین جدید مدارهای فرمان کنتاکتوری کدام یک از موارد زیر است؟

الف - تایمر

ب - PLC

ج - UPS

د - اتو ترانس

۲۵۲- جهت محدود کردن حرکت قسمتهای مکانیکی از ..... استفاده می شود.

الف - رله

ب - میکروسوئیچ

ج - کنتاکتور

د - فیوز

۲۵۳- سنسورها در مدارات الکتریکی به عنوان ..... بکار می روند.

الف - فرمان دهنده به مدار

ب - حفاظت کننده مدار در مقابل خطای اتصال کوتاه

ج - بخش مدار قدرت

د - حفاظت کننده مدار در مقابل خطای اضافه بار

۲۵۴- اگر بوبین کنتاکتوری گرم شده و بسوزد علت چیست؟

الف - مدار هسته بسته نشده و فاصله هوایی وجود دارد.

ب - بوبین کنتاکتور اتصال حلقه دارد.

ج - بوبین کنتاکتور با ولتاژ نامی خود تغذیه نمی‌شود.

د - بوبین کنتاکتور با ولتاژ نامی خود تغذیه می‌شود.

۲۵۵- فرمان کدام وسیله توسط عامل انسانی صورت می‌گیرد؟

الف - استپ و استارت

ب - لیمیت سوئیچ

ج - فلوتر

د - شیر مغناطیسی

۲۵۶- کنتاکتور در کدام مورد کاربردی ندارد؟

الف - قطع و وصل جریان مدارات سه فاز

ب - قطع و وصل جریان مدارات تک فاز

ج - جهت حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه مدار

د - امکان کنترل از چند محل

۲۵۷- علامت NO - NC بر روی شستی‌ها و کنتاکتورها چه مفهومی دارند؟

الف - روشن و خاموش کردن

ب - در حالت معمولی باز و در حالت معمولی بسته

ج - کنتاکت‌های حفاظتی

د - تیغه‌های فرمان و تیغه‌های قدرت

۲۵۸- وظیفه کنتاکت بسته بی‌متال (۹۵ - ۹۶) در مدارهای کنتاکتور چیست؟

الف - قطع مدار در هنگام جابه‌جایی فازها

ب - قطع مدار در هنگام نوسانات ولتاژ

ج - جهت اعلام خبر در هنگام بروز خطا

د - قطع مدار فرمان در هنگام اضافه بار

۲۵۹- بر روی یک کنتاکتور 32/05 HL نوشته شده است یعنی این کنتاکتور ..... دارد.

الف - ۵ کنتاکت باز و ۲ کنتاکت بست

ب - ۵ کنتاکت بسته و ۳ کنتاکت باز

ج - ۳ کنتاکت باز و ۲ کنتاکت بسته

د - ۳ کنتاکت بسته و ۲ کنتاکت باز

۲۶۰- کدام یک از کنتاکتورهای زیر برای بار اهمی استفاده می‌شود؟

- AC1الف
- AC2ب
- AC3ج
- AC4د

۲۶۱- در رابطه با کنتاکتور D معرف چند بار قطع و وصل می‌باشد؟


- ۱۰<sup>۳</sup>- الف
- ۱۰<sup>۴</sup>- ب
- ۱۰<sup>۵</sup>- ج
- ۱۰<sup>۶</sup>- د

۲۶۲- مفهوم Ith1 و Ith2 بر روی پلاک مشخصات یک کنتاکتور چیست؟

- الف - جریان هفتگی - جریان دائمی
- ب - جریان هفتگی - جریان هشت ساعتی
- ج - جریان دائمی - جریان هشت ساعتی
- د - جریان دائمی - جریان هفتگی

۲۶۳- نقشه فنی داده شده مربوط به کدام کلید است؟


- الف - دو دور دالاندر
- ب - ساده غلتکی
- ج - چپ‌گرد راست‌گرد زبانه‌ای
- د - چپ‌گرد راست‌گرد اهرمی




۲۶۴- با توجه به نقشه فنی داده شده تعداد سیم در محل C,B,A را مشخص کنید؟

(از راست به چپ)

- ۴ - ۴ - ۵ - الف
- ۳ - ۳ - ۵ - ب
- ۴ - ۴ - ۴ - ج
- ۳ - ۳ - ۴ - د






۲۶۵- تعداد سیم در محل A را مشخص کنید؟ (از راست به چپ)

الف - ۴ - ۴ - ۴

ب - ۳ - ۴ - ۴

ج - ۳ - ۴ - ۵

د - ۴ - ۵ - ۵



۲۶۶- شکل داده شده مربوط به شمای حقیقی کدام کلید است؟

الف - زبانه‌ای چپ‌گرد راست‌گرد

ب - اهرمی چپ‌گرد راست‌گرد

ج - غلتکی ستاره مثلث

د - زبانه‌ای ستاره مثلث

۲۶۷- کدام یک از کلیدهای زیر عمر کمتری دارد و در اثر کار، کن tact های آن به سرعت مستهلك می‌شود؟

الف - غلتکی

ب - اهرمی

ج - زبانه‌ای

د - کن tactور

۲۶۸- عمر مکانیکی کدام یک از کلیدهای ساده و مرکب زیر بیشتر است؟

الف - زبانه‌ای

ب - اهرمی

ج - غلتکی

د - کن tactور


۲۶۹- در مدار راه اندازی داده شده نوع کلید را مشخص کنید؟

الف - ستاره مثلث زبانه‌ای

ب - ستاره مثلث غلتکی

ج - چپ‌گرد راست‌گرد

د - چپ‌گرد راست‌گرد غلتکی



۲۷۰- کدامیک از کلیدهای صنعتی دارای پلاتین های ثابت و متحرک است و توسط صفحه گردان زائد دار عمل قطع و وصل را انجام می دهد؟

- الف - اهرمی
- ب - زبانه ای
- ج - غلتکی
- د - کنتاکتور

۲۷۱- حداکثر ابعاد تابلو اصلی توزیع فشار ضعیف نوع ایستاده قابل دسترسی از جلو به ترتیب ارتفاع، عرض، عمق چند سانتی متر است؟

- الف - ۲۲۰ - ۱۱۰ - ۶۰
- ب - ۲۱۰ - ۸۰ - ۶۰
- ج - ۱۸۰ - ۹۰ - ۶۰
- د - ۲۲۰ - ۹۰ - ۶۰



۲۷۲- برای اندازه گیری جریان های بیشتر از ۶۰ آمپر در آمپر مترها از چه وسیله ای استفاده می شود؟

- الف - C.T
- ب - P.T
- ج - ولت متر
- د - وات متر

۲۷۳- ارتفاع سکوی بتنی یا آجری برای نصب تابلو در محوطه باز چند سانتی متر است؟

- الف - ۵۰ تا ۸۰
- ب - ۸۰ تا ۱۰۰
- ج - ۳۰ تا ۵۰
- د - ۲۰ تا ۲۵

۲۷۴- انواع دستگاه های پرس کابلشو شامل ..... می باشد.

- الف - دستی - هیدرولیک
- ب - دستی - برقی
- ج - هیدرولیک - پنوماتیک
- د - برقی - هیدرولیک

۲۷۵- مولتی متر در چه مواردی بکار می رود؟

- الف - برای اندازه گیری شدت روشنایی
- ب - برای اندازه گیری مقاومت زمین
- ج - برای اندازه گیری مسافت
- د - برای اندازه گیری چند کمیت الکتریکی

۲۷۶- جهت اتصال الکتروموتور نزدیک به تابلو برق از کدام نوع لوله استفاده می شود؟

- الف - لوله خرطومی فلزی
- ب - لوله پلی اتیلن
- ج - لوله فولادی
- د - لوله پلیکا

۲۷۷- چرا غ سیگنال در تابلوهای برق، بیشتر برای چه کاری به کار برد ه می شود؟

- الف - کنترل فازها
- ب - کنترل جریان زیاد
- ج - اطلاع از وجود هر سه فاز در تابلو
- د - کنترل ولتاژ زیاد

۲۷۸- مطابق با قوانین استاندارد برای نصب شینه های RST به صورت افقی در تابلوهای برق، کدام قسمت تابلو مشخص شده است؟

- الف - پایین تابلو
- ب - بالای تابلو مجزا از سایر تجهیزات
- ج - وسط تابلو مجزا از سایر تجهیزات
- د - بستگی به موقعیت تابلو دارد.

۲۷۹- در صورتی که حداکثر بار ۴۰۰ آمپر باشد آمپر متر و ترانس جریان انتخابی باید حداکثر با نسبت تبدیل ..... باشد.

- الف - 300.5
- ب - 500.5
- ج - 600.5
- د - 1000.5

۲۸۰- جهت خم کردن و برش شینه ها از چه وسایلی استفاده می شود؟

- الف - خم کن مخصوص - سیم بر
- ب - چکش - انبر دست
- ج - خم کن مخصوص - کمان اره
- د - انبر دست و دستگاه پانچ

۲۸۱- ظرفیت الکتریکی شینه های مسی نسبت به شدت جریان کلید اصلی چگونه انتخاب می شود؟

- الف - حداقل باید از 2.5 برابر جریان کلید اصلی بیشتر باشد.
- ب - نباید از 1.5 برابر جریان کلید اصلی کمتر باشد.
- ج - نصف شدت جریان کلید انتخاب می شود.
- د - برابر شدت جریان کلید انتخاب شود.

-۲۸۲- در یک سیستم تغذیه الکتریکی سطح مقطع هادی فازها برابر  $50\text{ mm}^2$  حداقل سطح مقطع هادی حفاظتی برابر است با؟

الف -  $25\text{ mm}^2$

ب -  $16\text{ mm}^2$

ج -  $50\text{ mm}^2$

د -  $35\text{ mm}^2$

-۲۸۳- تابلوی فرعی روشنایی از چه تابلویی تغذیه می شود؟

الف - تابلو تجهیزات و تاسیسات

ب - تابلو اصلی

ج - تابلو نیمه اصلی

د - تابلو تمام بسته

-۲۸۴- برای نصب تابلوهای برق روکار بر روی دیوار سیمانی از چه متهای استفاده می شود؟

الف - مته الماسه

ب - مته معمولی

ج - مته خشکه بر

د - مته ساق مخروطی

-۲۸۵- دلیل استفاده از شرینگ یا همان روکش‌های حرارتی چیست؟

الف - زیبایی در تابلو برق

ب - افزایش عمر شینه‌ها و مشخص کردن فازها

ج - جهت عایق نمودن و مشخص شدن فاز شینه ها

د - جهت اتصال شینه‌ها به هم

-۲۸۶- برای مرتب کردن سیم‌های افشار در تابلوهای صنعتی از کدام روش استفاده می شود؟

الف - استفاده از نوار فرم

ب - استفاده از کمربند سیم

ج - مهار با سیم مفتولی

د - نوار فرم و کمربند سیم

-۲۸۷- برای اندازه گیری جریان و ولتاژ در تابلوهای برق فشار ضعیف با آمپراژ بالا از کدام روش استفاده می نماییم؟

الف - برای اندازه گیری جریان توسط آمپر متر تابلویی به صورت مستقیم و برای اندازه گیری ولتاژ توسط ولت متر تابلویی بصورت مستقیم

ب - اندازه گیری جریان توسط آمپر متر تابلویی به صورت مستقیم و اندازه گیری ولتاژ ترانس اندازه گیری ولتاژ (PT)

ج - اندازه گیری جریان توسط (C.T) و اندازه گیری ولتاژ توسط (P.T)

د - اندازه گیری جریان توسط (C.T) و اندازه گیری ولتاژ توسط ولت متر تابلویی به صورت مستقیم

۲۸۸- کنتاکتور به چه منظور در مدارات استفاده می‌شود؟

الف - قطع و وصل جریان مدارات سه فاز و تک فاز

ب - فقط قطع و وصل جریان مدارات تک فاز

ج - جهت حفاظت اضافه بار مدار

د - فقط قطع و وصل جریان مدارات سه فاز

۲۸۹- کدام گروه رنگ‌های استاندارد شینه‌های مسی هستند؟

الف - قرمز - سبز - زرد

ب - قرمز - زرد - آبی

ج - سبز - زرد - آبی

د - مشکی - آبی - زرد

۲۹۰- پانچ کردن شینه یا ورق یعنی ..... .

الف - سوراخ کردن

ب - پرس کردن

ج - خم کردن

د - بریدن

۲۹۱- تابلوهای برق توزیع کارخانجات از نظر فشار برق جزء کدام گرینه هستند؟

الف - فشار قوی با جریان زیاد

ب - فشار ضعیف با جریان زیاد

ج - فشار قوی با جریان کم

د - فشار ضعیف با جریان کم

۲۹۲- شکل مقابل در نقشه‌های تابلوی برق نشانگر چه چیزی

می‌باشد؟

الف - کلید گردان تابلویی

ب - کلید چاقویی

ج - کلید فیوز تابلویی

د - کلید اتوماتیک تابلویی

۲۹۳- در طراحی تابلوهای برق از چه نوع فیوزی برای مدارات روشنایی استفاده می‌شود؟

الف - فیوزهای کارتریج

ب - فیوزهای کاردی

ج - فیوزهای مینیاتوری

د - فیوزهای کتابی

۲۹۴- در تابلوهای فرعی روشنایی تک فاز و سه فاز نوع کلید اصلی و حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه باید چگونه باشد؟

- الف - اهرمی و فیوز مینیاتوری
- ب - اتوماتیک و فیوز فشنگی
- ج - مینیاتوری و فیوز فشنگی
- د - گردان و فیوز مینیاتوری

۲۹۵- در سیم کشی بین تابلو و دستگاه های الکتریکی نزدیک به تابلو، کدام لوله مناسب است؟

- الف - پلی اتیلن
- ب - پولیکا
- ج - فولادی
- د - خرطومی فلزی (فلکس)

۲۹۶- در مدار راه اندازی الکتروموتور  $m_1$  و  $m_2$  بصورت یکی به جای دیگری کنترل از دو نقطه از چند کنتاکتور و چند بی مثال استفاده می شود؟

- الف - دو کنتاکتور - دو بی مثال
- ب - یک کنتاکتور - یک بی مثال
- ج - دو کنتاکتور - یک بی مثال
- د - یک کنتاکتور - دو بی مثال

۲۹۷- کن tact کنکت بسته کنتاکتورها در مدار چپگرد راستگرد به چه منظوری بکار می رود؟

- الف - جهت تغذیه بوبین کنتاکتور
- ب - زمانی که موتور راستگرد است کنتاکتور چپگرد وصل نشود و بالعکس
- ج - جهت حفاظت مدار در برابر نوسانات ولتاژ
- د - برای قطع مدار در اتصال کوتاه

۲۹۸- در مدار راه اندازی ستاره مثبت بی مثال چگونه تنظیم می گردد؟ (در صورتی که بی مثال در مسیر جریان خطی قرار دارد)

- الف - باید جریان بی مثال سه برابر جریان نامی موتور تنظیم گردد.
- ب - باید جریان بی مثال برابر جریان نامی موتور تنظیم گردد.
- ج - باید جریان بی مثال 0.58 جریان نامی موتور تنظیم گردد.
- د - باید جریان بی مثال 1.5 جریان نامی موتور تنظیم گردد.

۲۹۹- در مدار راه اندازی الکتروموتور  $m_1$  و  $m_2$  بصورت یکی پس از دیگری کنترل از دو نقطه از چند کنتاکتور و چند بی مثال استفاده شده است؟

- الف - سه کنتاکتور - دو بی مثال
- ب - یک کنتاکتور - یک بی مثال
- ج - دو کنتاکتور - یک بی مثال
- د - دو کنتاکتور - دو بی مثال

۳۰۰- با فشردن استارت، کنتاکتور جذب شده و با برداشتن انگشت، کنتاکتور قطع می‌شود علت چیست؟

- الف - مدار خودنگهدار ندارد
- ب - حلقه اتصال کوتاه روی هسته قطع شده است
- ج - مدار هسته بسته شده و فاصله هوایی وجود دارد
- د - ولتاژ تغذیه کنتاکتور کم است

۳۰۱- در راهاندازی موتورها به صورت کنترل از دو نقطه توسط کنتاکتور، برای قطع مدار .....

الف - دو استپ سری قرار می‌دهیم

ب - دو استپ موازی قرار می‌دهیم

ج - برای کنترل از محل دوم از میکرو سوئیچ استفاده می‌شود.

د - در مدارات کنتاکتوری نمی‌توان یک مotor را از چند محل قطع نمود.

۳۰۲- در یک فرآیند صنعتی لازم است که پس از فعال شدن motor دوم، motor اول خاموش شود. کدام مدار مناسب این کار است؟

الف - مدار راهاندازی یکی پس از دیگری

ب - مدار راهاندازی یکی به جای دیگری

ج - مدار راهاندازی ستاره مثلث

د - مدار راهاندازی چپگرد راستگرد

۳۰۳- در مدار مقابل در صورتی که الکتروموتور M2 قبل از الکتروموتور M1 روشن نگردد نوع راهاندازی را مشخص کنید؟

الف - مدار راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز با دو سیم پیچ مجزا

ب - مدار راهاندازی یکی پس از دیگری

ج - مدار راهاندازی چپگرد راستگرد

د - مدار راهاندازی ستاره مثلث



۳۰۴- عناصر الکتریکی بکار برده شده در محل A و B را به ترتیب مشخص کنید؟


الف - رله کنترل فاز - تایمر

ب - فیوز - بی متال

ج - میکروسوئیچ - رله کنترل فاز

د - کلید حرارتی مغناطیسی - کلید اتوماتیک





۳۰۵- در مدار مقابله نوع فیوز و گروه کار کنتاکتور را مشخص کنید.

الف - فیوز فشنگی سریع - AC2

ب - فیوز مینیاتوری تأخیری - AC11

ج - فیوز مینیاتوری سریع - AC2

د - فیوز فشنگی تأخیری - AC3

۳۰۶- در مدار قدرت راهاندازی الکتروموتور بصورت ستاره مثلث چپگرد راستگرد از چند کنتاکتور و چند فیوز استفاده می شود؟

الف - سه کنتاکتور - چهار فیوز

ب - چهار کنتاکتور - سه فیوز

ج - سه کنتاکتور - سه فیوز

د - چهار کنتاکتور - چهار فیوز

۳۰۷- در مدار قدرت مقابله کدام کنتاکتور برای ایجاد اتصال ستاره بکار رفته است؟

الف - K1

ب - K2

ج - K3

د - K4

۳۰۸- در مدار راهاندازی الکتروموتور m1 بصورت چپ گرد و راست گرد از چند کنتاکتور و چند بی متال استفاده می شود؟

الف - دو کنتاکتور - دو بی متال

ب - دو کنتاکتور - یک بی متال

ج - سه کنتاکتور - یک بی متال

د - یک کنتاکتور - یک بی متال


۳۰۹- در مدار قدرت راهاندازی الکتروموتور بصورت چپگرد راستگرد به وسیله کنتاکتور از چند فیوز و چند بی متال استفاده می شود؟

الف - سه فیوز - یک بی متال

ب - یک فیوز - یک بی متال


ج - سه فیوز - دو بی متال

د - چهار فیوز - یک بی متال



۳۱۰- نام عناصر الکتریکی بکار برده شده در محلهای A و B را مشخص کنید؟ (به ترتیب)

- الف - فیوز - کن tact کت بسته بی متال
- ب - استپ - استارت
- ج - کن tact کت باز کن tact کتور - فیوز
- د - فیوز - کن tact کت باز بی متال




۳۱۱- مدار قدرت داده شده مربوط به کدام راه اندازی است؟

- الف - دائم و لحظه‌ای
- ب - چپ گرد راست گرد
- ج - ستاره مثلث
- د - دو سیم پیچ مجزا


۳۱۲- در مدار راه اندازی چپ گرد راست گرد موتور سه فاز از طریق کن tact کتور، اگر جهت چرخش موتور در هنگام کار کردن K2 عوض می شود علت چیست؟

- الف - جای فاز نول عوض می شود
- ب - جای هر سه فاز عوض می شود
- ج - یکی از فازها قطع شده است
- د - جای دو فاز عوض می شود



۳۱۳- نوع راه اندازی در موتور M1 و M2 را مشخص کنید؟

- الف - موتور M1 بصورت مستقیم موتور M2 با کاهش ولتاژ
- ب - موتور M1 و M2 هر دو بصورت مستقیم
- ج - موتور M1 و M2 هر دو با کاهش ولتاژ
- د - موتور M1 از طریق مقاومت راه انداز و M2 بصورت مستقیم




۳۱۴- مدار فرمان داده شده برای کدام راهاندازی مناسب است؟

- الف - یکی به جای دیگری اتوماتیک
- ب - چپ گرد راست گرد سریع
- ج - یکی پس از دیگری اتوماتیک
- د - چپ گرد راست گرد کند

۳۱۵- در مدار قدرت راهاندازی الکتروموتور بصورت ستاره مثلث از چند کنتاکتور و چند بی متال استفاده می شود؟

- الف - دو کنتاکتور - دو بی متال
- ب - دو کنتاکتور - یک بی متال
- ج - سه کنتاکتور - دو بی متال
- د - سه کنتاکتور - یک بی متال



۳۱۶- مدار فرمان مقابله از چند مسیر جریان تشکیل شده است؟

- الف - ۴ مسیر جریان
- ب - ۵ مسیر جریان
- ج - ۶ مسیر جریان
- د - ۷ مسیر جریان

۳۱۷- حروف f و S و k به ترتیب در نقشه های برقی معرف چه وسیله ای هستند؟

- الف - وسایل حفاظتی، تایمر، کنتاکتور
- ب - لامپ سیگنال، شستی ها، تایمر
- ج - وسایل حفاظتی، شستی ها، بویین کنتاکتور
- د - خازن، کلید، لامپ سیگنال

۳۱۸- این نقشه علاوه بر استفاده در مونتاژ کاری، در عیب یابی مدار نیز بسیار مفید است؟

- الف - شمای فنی
- ب - نقشه مسیر جریان
- ج - شمای تک خطی
- د - نقشه اتصالات خارجی

۳۱۹- علامت

نشان دهنده چه وسیله الکتریکی است؟

- الف - شیر مغناطیسی
- ب - بویین
- ج - قطع کننده جریان
- د - بوق

۳۲۰- نقشهٔ تک خطی نقشه‌ای است که ..... .

الف - به وسیله آن می‌توان سیم کشی بین دستگاه‌ها را انجام داد.

ب - تعداد موتورها و دستگاه‌ها را نشان می‌دهد.

ج - دربارهٔ تأسیسات دید کلی می‌دهد.

د - دربارهٔ تأسیسات دید کلی داده و تعداد تجهیزات را نیز مشخص می‌کند.

۳۲۱- به جای نقشهٔ خارجی و نقشهٔ مونتاژ می‌توان از نقشه ..... استفاده کرد.

الف - ترمینال

ب - حقیقی

ج - تک خطی

د - فنی

۳۲۲- نام شکل مقابل چیست؟

الف - کنتاکتور کاملاً باز

ب - کنتاکتور قدرت

ج - کنتاکتور کمکی ۲ باز و ۲ بسته

د - کنتاکتور کمکی ۳ باز و ۱ بسته

۳۲۳- مشخصات الکتریکی و مکانیکی وسایل و دستگاه‌های الکتریکی به چه طریق ارائه می‌شوند؟

الف - فقط توسط عکس

ب - از طریق نقشهٔ اتصالات الکتریکی روی دستگاه

ج - از طریق کاتالوگ و جداول

د - فقط توسط جداول

۳۲۴- علائم زیر به ترتیب چه نام دارند؟

الف - ترانسفورماتور - ارت - بوبین کنتاکتور

ب - مبدل ولتاژ - ارت - رله تأخیر در وصل

ج - سلف - بدنه - رله با تایmer

د - دربارهٔ تأسیسات دید کل داده و تعداد تجهیزات را نیز مشخص می‌کند

۳۲۵- حروف شناسایی زیر به ترتیب برای کدام دستگاه‌های الکتریکی می‌باشد؟

f - d - k - Q

الف - کنتاکتور - کلید - کنتاکتور کمکی - فیوز

ب - کلید - کنتاکتور - حفاظت کننده - فلوتر

ج - کلید - کنتاکتور - کنتاکتور کمکی - حفاظت کننده

د - کنتاکتور کمکی - کنتاکتور - حفاظت الکتریکی - فیوز

۳۲۶- برای مشخص کردن دستگاههای الکتریکی مانند موتور، میکروسوئیچ، شستی و ..... که خارج از تابلوی فرمان قرار دارند، از نقشه ..... استفاده می‌شود.

الف - نقشهٔ مونتاژ

ب - نقشهٔ اتصالات خارجی

ج - نقشهٔ گسترده

د - نقشهٔ ترمینال

۳۲۷- یک دیود ایده‌آل در بایاس موفق مانند یک کلید ..... و در بایاس معکوس مانند یک کلید ..... عمل می‌کند.

الف - بسته - باز

ب - باز - بسته

ج - باز - باز

د - بسته - بسته

۳۲۸- اگر دیودها در بایاس مستقیم قرار بگیرند .....

الف - جریان AC را یکسوسازی نمی‌کنند.

ب - جریان DC را از خود عبور نمی‌دهند.

ج - جریان DC را از خود عبور داده و جریان AC را به جریان DC ضربان‌دار تبدیل می‌کنند.

د - جریان DC را به جریان AC تبدیل می‌کنند.


۳۲۹- نقش دیود در شکل مقابل چیست؟

الف - جهت کاهش ولتاژ دو سر بار

ب - جهت کاهش جریان

ج - ثابت نگه داشتن ولتاژ دو سر بار

د - جهت افزایش ولتاژ دو سر بار



۳۳۰- الکترون ظرفیت در یک هادی را ..... می‌گویند.

الف - پیوند الکترون

ب - الکترون والانس

ج - الکترون هسته

د - الکترون مدار اول

۳۳۱- یک دیود زنر در بایاس مستقیم مانند کدام گزینه عمل می\_کند؟

الف - دیود معمولی

ب - دیود LED

ج - دیود وارکتور

د - دیود آشکارساز یا اتصال نقطه ای

۳۳۲- کدام دیود به عنوان دیود حافظی شناخته می‌شود؟

- الف - دیود زنر
- ب - دیود LED
- ج - دیود معمولی
- د - دیود واراکتور

۳۳۳- اگر دیود به طور معکوس بسته شود در مدت نیم سیکل مثبت ..... و در مدت نیم سیکل منفی ..... است.

- الف - قطع - وصل
- ب - وصل - قطع
- ج - وصل - وصل
- د - قطع - قطع

۳۳۴- علامت مقابله بیانگر چیست؟

- الف - دیود
- ب - تریاک
- ج - تریستور
- د - دیود زنر

۳۳۵- هر ترانزیستور از چند بخش تشکیل شده است؟


- الف - دو بخش: امپتر و کلکتور
- ب - سه بخش: امپتر، کلکتور، بیس
- ج - چهاربخش - بیس - کلکتور - عنصر P و عنصر N
- د - از اتصال سه عدد دیود

۳۳۶- سمبل مقابله از چند نیمه هادی تشکیل شده است؟

- الف - دو نیمه هادی
- ب - سه نیمه هادی
- ج - چهار نیمه هادی
- د - پنج نیمه هادی

۳۳۷- هر ترانزیستور دارای ..... است.

- الف - دو پایه و دو پیوند
- ب - دو پایه و سه پیوند
- ج - سه پایه و دو پیوند
- د - سه پایه و سه پیوند



۳۳۸- علائم زیر بیانگر چیست؟ (از راست به چپ)

الف - دیاک - ترانزیستور PNP

ب - دیود - تریاک

ج - دیود زنر - تریستور

د - دیود زنر - تریاک

۳۳۹- کدام رابطه در مورد جریان‌های ترانزیستور صدق می‌کند؟

الف -  $IE=IB+IC$

ب -  $IB=IE+IC$

ج -  $IC=IE+IB$

د -  $IC=IB-IE$

۳۴۰- در ترانزیستور پایه بیس به معنی ..... می‌باشد.

الف - منتشرکننده

ب - جمعکننده

ج - پایه

د - پخشکننده

۳۴۱- در ترانزیستور امیتر به معنی ..... می‌باشد.

الف - پایه

ب - اصلی

ج - منتشرکننده

د - جمعکننده

۳۴۲- تریستور از چند لایه نیمه هادی تشکیل شده است؟

الف - دو لایه

ب - سه لایه

ج - چهار لایه

د - پنج لایه


۳۴۳- کدامیک از عناصر الکترونیکی زیر معادل دو تریستور می‌باشد که به طور موازی به هم بسته شده‌اند؟

الف - دیود

ب - ترانزیستور

ج - دیاک


د - ترایاک



۳۴۴- شکل مقابل سمبول چه المان الکترونیکی است؟

- الف - تریستور
- ب - دیاک
- ج - تریاک
- د - ترانزیستور

۳۴۵- علامت اختصاری داده شده مربوط به کدام قطعه الکترونیکی است؟



- الف - دیاک
- ب - تریاک
- ج - تریستور
- د - دیود

۳۴۶- تریاک یک عنصر الکترونیکی است که ..... .

- الف - برق DC را کنترل می‌کند.
- ب - برق AC را فقط در نیم سیکل مثبت کنترل می‌کند.
- ج - برق AC را فقط در نیم سیکل منفی کنترل می‌کند.
- د - برق AC را در هر دو نیم سیکل کنترل می‌کند.


۳۴۷- شکل مقابل مربوط به کدام گیت منطقی است؟

- الف - AND
- ب - NAN
- ج - OR
- د - NOR

۳۴۸- سیستمی که در آن تغییر موج به صورت پیوسته باشد چه نوع سیستمی است؟


- الف - آنالوگ
- ب - دیجیتال
- ج - پالسی
- د - لحظه‌ای

۳۴۹- عملکرد مدار مقابل مشابه کدام گیت منطقی است؟




- الف - AND
- ب - NAND
- ج - OR
- د - NOR

۳۵۰- شکل مقابل مربوط به کدام دروازه منطقی است؟



- الف - AND
- ب - OR
- ج - NAND
- د - NOR

۳۵۱- شکل مقابل مربوط به کدام دروازه منطقی است؟



- الف - XOR
- ب - XNOR
- ج - AND
- د - NOT

۳۵۲- شکل مقابل مربوط به کدام دروازه منطقی است؟



- الف - AND
- ب - OR
- ج - NAND
- د - NOR

۳۵۳- جدول درستی مقابل مربوط به کدام دروازه منطقی است؟

| A | B | X |
|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۱ |
| ۰ | ۱ | ۰ |
| ۱ | ۰ | ۰ |
| ۱ | ۱ | ۱ |

- الف - XNOR
- ب - OR
- ج - NAND
- د - XOR

۳۵۴- جدول درستی مقابل مربوط به کدام دروازه منطقی است؟

| A | B | X |
|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۱ | ۱ |
| ۱ | ۰ | ۱ |
| ۱ | ۱ | ۰ |

- الف - OR
- ب - AND
- ج - NOT
- د - XOR

۳۵۵- از نظر فیزیولوژیک، ماهیچه انسان دارای دو نوع فعالیت دینامیک و استاتیک است. کدام یک از گزینه‌های زیر فعالیت استاتیک محسوب می‌شود؟

- الف - دویدن
- ب - شنا
- ج - ایستادن
- د - پرش

۳۵۶- برای اینکه کارها و فعالیت‌های هر سازمان بطور منطقی و طبق اصول صحیح انجام گیرد، رعایت کدام موارد ضروری نیست؟

- الف - استفاده از جدول تقسیم کار
- ب - مشخص نمودن تعداد ساعتی که هر کارمند یا کارگر در هفته کار می‌کند.
- ج - شفاف سازی نوع فعالیت هر فرد
- د - اختصاص دادن اتاق شخصی به کارکنان

۳۵۷- برای مشاغل در وضعیت نشسته فاصله میان صندلی و سطح میز چند سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود؟

- الف - ۲۷ تا ۳۰ سانتی‌متر
- ب - ۵۰ تا ۶۰ سانتی‌متر
- ج - ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر
- د - ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر

۳۵۸- برای کار سنگین در وضعیت ایستاده کدام یک از دماهای زیر مناسب‌تر است؟

- الف - ۵ درجه سانتی‌گراد
- ب - ۱۰ درجه سانتی‌گراد
- ج - ۱۷ درجه سانتی‌گراد
- د - ۳۰ درجه سانتی‌گراد

۳۵۹- برای جلوگیری از بروز خطرات در کارگاه رعایت کدام نکته ضروری نیست؟

- الف - هرگز ماشین را در حال کار کردن رها نکنید.
- ب - با دست تر یا نمناک، کلید برق را باز و بسته نکنید.
- ج - ابزار را بطور صحیح بکار ببرید.
- د - بصورت انفرادی کار خود را انجام دهید.

۳۶۰- کدامیک از جریان‌های زیر خطرناکترین جریان‌هاست؟

- الف - جریان مستقیم
- ب - جریان DC
- ج - جریان متناوب
- د - جریان باطری

۳۶۱- کدام یک از عوامل مضر محیط کار، فیزیکی نیست؟

- الف - صدا
- ب - روشنایی
- ج - حرارت
- د - مواد شیمیایی

۳۶۲- حداقل ولتاژ خطرناک برای بدن انسان حدودا چقدر است؟

- الف - ۲۲۰ ولت
- ب - ۳۸۰ ولت
- ج - ۶۵ ولت
- د - ۱۲ ولت

۳۶۳- میزان خطر برق گرفتگی در کدام حالت بیشتر می شود؟

- الف - مدت برق گرفتگی زیاد شود.
- ب - شدت جریان عبوری کم باشد.
- ج - مسیر عبور جریان رطوبت کمتری داشته باشد.
- د - ولتاژ تماس کمتر از ۶۵ ولت باشد.

۳۶۴- کدامیک از موارد زیر جزء عوامل فیزیکی موثر در محیط کار نمی باشد؟

- الف - فشار و ارتفاع
- ب - رطوبت و گرما
- ج - صدا و نور
- د - خوراک و آب

۳۶۵- بهترین نوع تنفس مصنوعی ..... کدامیک از گزینه های زیر می باشد.

- الف - ماساژ خارجی قلب
- ب - تنفس یک نفره
- ج - تنفس دهان به دهان
- د - تنفس دو نفره

۳۶۶- اندازه ۳ چهارم اینچ، چند میلی متر است؟

- الف - ۱۹۵ میلی متر
- ب - ۱۹۰.۵ میلی متر
- ج - ۱.۹۵ میلی متر
- د - ۱۹.۰۵ میلی متر

۳۶۷- تقسیمات خط کش و ورنیه کولیس با دقت یک پنجاهم به ترتیب چگونه است؟

- الف - ۳۹ قسمت خط کش به ۲۰ قسمت ورنیه
- ب - ۹ قسمت خط کش به ۱۰ قسمت ورنیه
- ج - ۱۹ قسمت خط کش به ۲۰ قسمت ورنیه
- د - ۴۹ قسمت خط کش به ۵۰ قسمت ورنیه

۳۶۸ - برای اتصال لوله های فولادی به یکدیگر و سایر اتصالات سر لوله ها را باید ..... کرد.

- الف - قلاویزکاری
- ب - حدیده کاری
- ج - برقوکاری
- د - شابرکاری

۳۶۹ - واحد اندازه گیری مغناطیسی کدام است؟

- الف - وبر

ب - مترمربع

آمپر دور

ج - متر

د - آمپر دور

۳۷۰ - رابطه چگالی شار مغناطیسی با مشخص بودن شار و سطح مقطع متناظر چگونه محاسبه می شود؟

$$B = \frac{\phi}{A}$$

$$B = \phi \cdot A$$

$$B = \frac{\phi^r}{A}$$

$$B = \phi^r \cdot A$$

۳۷۱ - مقاومت کل تعدادی مقاومت موازی که مقدار همه آن ها مساوی باشد برابر است با ؟

$$RT = R \cdot n$$

$$RT = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

$$RT = R_1 \cdot R_2 \cdot \dots \cdot R_n$$

$$R_T = \frac{R}{n}$$


۳۷۲ - کدام گزینه مربوط به محاسبه مقاومت معادل در مدار روبرو نمی باشد؟


$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_t = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_t = \frac{R}{n}$$


$$R_t = R \cdot n$$





۳۷۳ - در مدار مقابله ظرفیت معادل چیست؟


- الف - ۳۵ میکرو فاراد
- ب - ۷۰ میکرو فاراد
- ج - ۱۴۰ میکرو فاراد
- د - ۱۰۰ میکرو فاراد



۳۷۴ - در مدار مقابله امپدانس چقدر است؟

- الف - ۴۰ اهم
- ب - ۵۰ اهم
- ج - ۶۰ اهم
- د - ۷۰ اهم

۳۷۵ - شکل صحیح نمایش کنタکت های کنتاکتور کدام یک از گزینه های زیر است؟







۳۷۶ - علت استفاده از روش راه اندازی مقابله را مشخص کنید؟

- الف - محدود کردن جریان راه اندازی موتور
- ب - تغییر سرعت موتور
- ج - تغییر جهت چرخش موتور
- د - حفاظت موتور در برابر نوسانات شبکه

۳۷۷ - در مدارات راه اندازی کنتاکتوری وسیله مناسب برای اتوماتیک کردن مدار کدام است؟

- الف - رله کنترل بار
- ب - تایmer
- ج - رله کنترل فاز
- د - بی متال



۳۷۸ - کدام گزینه از دلایل فرم کاری سیم ها نمی باشد؟

الف - جهت تشخیص مسیر جریان برق

ب - مجزا کردن مدارها

ج - تمیزی و مرتب بودن کار

د - کارکرد صحیح مدار

۳۷۹ - کدام نقشه از انواع نقشه های روشنایی نمی باشد؟

الف - نقشه حقیقی

ب - نقشه فنی

ج - نقشه گسترده

د - اتصالات خارجی

۳۸۰ - چنانچه خواسته باشیم کاغذ نقشه کشی A2 را به A3 تبدیل کنیم چه باید کرد؟

الف - بایستی کاغذ A2 را از طول نصف کرد.

ب - بایستی کاغذ A2 را از عرض نصف کرد.

ج - بایستی کاغذ A4 را از طول نصف کرد.

د - بایستی کاغذ A4 را از عرض نصف کرد.

۳۸۱ - کدام مداد نرم تر است؟

الف - 3B

ب - 2B

ج - HB

د - 3H

۳۸۲ - رابطه طول به عرض کاغذهای استاندارد نقشه کشی کدام است؟

الف -  $\sqrt{1}$

ب -  $\sqrt{2}$

ج -  $\sqrt{3}$

د -  $\sqrt{4}$

۳۸۳ - اندازه کاغذ مبنای کدام است؟

الف -  $\sqrt{2}$  مترمربع

ب -  $\sqrt{3}$  مترمربع

ج - 1 مترمربع

د - 2 مترمربع

-۳۸۴- نوک کدام یک از مدادهای زیر سخت‌تر و کمرنگ‌تر است؟

- الف - B2
- ب - F
- ج - HB
- د - H

-۳۸۵- برای ترسیم یک پرسپکتیو چند نما لازم است؟

- الف - ۱ نما
- ب - ۲ نما
- ج - ۳ نما
- د - ۴ نما

-۳۸۶- نقشه کشی صنعتی در ایران بر پایه کدام استاندارد جهانی می‌باشد؟

- الف - DIN
- ب - VDE
- ج - BSI
- د - ISO

-۳۸۷- نوک کدام یک از مدادهای زیر پررنگ‌تر است؟

- الف - H
- ب - 6H
- ج - 2B
- د - HB

-۳۸۸- اندازه کاغذ A0 کدام گزینه است؟

- الف -  $841 \times 594$  میلی متر مربع
- ب -  $1189 \times 841$  میلی متر مربع
- ج -  $547 \times 420$  میلی متر مربع
- د -  $297 \times 210$  میلی متر مربع

-۳۸۹- هر پرسپکتیو دارای چند نمای اصلی و فرعی است؟

- الف - چهار
- ب - سه
- ج - شش
- د - دو

۳۹۰- کدام عبارت در مورد مقیاس صحیح است؟

$$\text{الف} - \frac{\text{اندازه ترسیمی}}{\text{اندازه واقعی}} = \text{مقیاس}$$

$$\text{ب} - \frac{\text{اندازه ترسیمی}}{100} = \text{مقیاس}$$

$$\text{ج} - \frac{\text{اندازه واقعی}}{100} = \text{مقیاس}$$

$$\text{د} - \frac{\text{اندازه واقعی}}{\text{اندازه ترسیمی}} = \text{مقیاس}$$

۳۹۱- زاویه در پرسپکتیو ایزو متريک از هر طرف ..... است.

الف - ۴۵ درجه

ب - ۳۰ درجه

ج - ۶۰ درجه

د - ۹۰ درجه

۳۹۲- معمولاً مدادهای پر رنگ را با حرف ..... و کم رنگ را با حرف ..... و متوسط را با حرف ..... نشان می دهند.

الف - B - H - F

ب - H - F - B

ج - F - B - H

د - F - H - B

۳۹۳- برای خطهای اندازه گذاری در نقشه کشی صنعتی از کدام یک از مدادهای زیر استفاده می شود؟

الف - B

ب - F

ج - HB

د - F و HB

۳۹۴- برای چسباندن کاغذ روی تخته رسم از کدام یک از چسب ها استفاده می شود؟

الف - چسب قطره ای

ب - چسب مایع

ج - سریش

د - چسب نواری کاغذی

۳۹۵- خط کش T بیشتر به چه عنوان در نقشه کشی استفاده می شود؟

الف - ترسیم خطوط افقی

ب - ترسیم خطوط عمودی

ج - کشیدن خطهای عمود به کمک گونیا

د - ترسیم خطوط افقی و کشیدن خط های عمود به کمک گونیا

۳۹۶- خطوط نامرئی جسم و خط محور در نقشه کشی چگونه ترسیم می‌شوند؟

- الف - پر خیم - خط چین
- ب - خط چین - خط و نقطه
- ج - خط چین - خط پر خیم
- د - خط پر نازک - خط پر خیم

۳۹۷- شکل سه نما روی کاغذ عبارتند از؟

- الف - دید چپ - دید راست - دید پهلو
- ب - دید جانبی - دید کنار - دید چپ
- ج - دید روپروردی - دید جانبی - دید بالا
- د - دید پائین - دید روپروردی - دید بالا

۳۹۸- اندازه کاغذ A3 چند میلی متر مربع است؟

- الف -  $297 * 210$
- ب -  $297 * 420$
- ج -  $420 * 594$
- د -  $594 * 841$

۳۹۹- در نقشه کشی پرسپکتیو اجسام باید چندنما رسم شود تا نقشه تکمیل گردد؟

- الف - یک نما
- ب - دو نما
- ج - سه نما
- د - چهار نما

۴۰۰- تصویر قائم یک خط عمود بر صفحه، بر روی همان صفحه چه خواهد بود؟

- الف - خط در اندازه‌های مختلف
- ب - یک صفحه با ابعاد مختلف
- ج - یک نقطه بر روی صفحه
- د - دایره به شعاع نصف خط

۴۰۱- دلیل استفاده از مقیاس در نقشه‌ها چیست؟

- الف - خیلی بزرگ یا خیلی کوچک بودن اندازه‌ها
- ب - نمایش اندازه‌های مهم‌تر نقشه بصورت بزرگ تر
- ج - زیبا شدن نقشه‌ها
- د - ساده تر شدن همه نقشه‌ها

۴۰۲- خطوط کمکی و خطوط هاشور را با مدادهای ..... و ..... رسم می‌کنند.

الف - HB-F

ب - F-B

ج - 3H-2H

د - B-F

۴۰۳- نقشه چیست؟



الف - نمایش ترسیمی یک جسم

ب - نمایش ترسیمی قسمتی از جسم


ج - عکس گرفته شده از یک جسم

د - نمایش ترسیمی یک جسم یا قسمتی از آن


۴۰۴- با توجه به پرسپکتیو رسم شده نمای بالا کدام گزینه می‌باشد؟




الف -



ب -



ج -



د -

۴۰۵- اندازه‌ی تخته رسم چند سانتی‌مترمربع است؟

الف -  $70 * 50$

ب -  $50 * 50$

ج -  $70 * 70$

د -  $50 * 30$

۴۰۶- کاربرد خط اصلی در ترسیم نقشه چیست؟

الف - جدول

ب - کادر نقشه

ج - قسمت‌های قابل دید

د - صفحه برش خورده

۴۰۷- امثله چیست؟

الف - وسیله‌ای برای آسان کشیدن نقشه

ب - نوعی خطکش برای تبدیل مقیاس

ج - وسیله تعیین و اندازه‌گیری زوایا

د - وسیله‌ای برای ترسیم خطوط افقی

۴۰۸- رابطه ابعاد کاغذ نقشه کشی چگونه است؟

الف - طول کاغذ  $\times \sqrt{3}$  - عرض کاغذ

ب - عرض کاغذ  $\times \sqrt{3}$  - طول کاغذ

ج - طول کاغذ  $\times \sqrt{2}$  - عرض کاغذ

د - عرض کاغذ  $\times \sqrt{2}$  - طول کاغذ

۴۰۹- در نقشه کشی برای خطهای کنار که دیده می‌شوند .....

الف - از خطچین استفاده می‌شود

ب - از خط و نقطه استفاده می‌شود

ج - از خط ممتد نازک استفاده می‌شود

د - از خط ممتد ضخیم استفاده می‌شود

۴۱۰- زاویه خط هاشور برای نشان دادن قسمت‌های داخل قطعه چند درجه است؟

الف - ۳۰ درجه

ب - ۴۵ درجه

ج - ۷۵ درجه

د - ۹۰ درجه

۴۱۱- اندازه کاغذ A4 استاندارد کدام است؟

الف -  $210*297$

ب -  $148*210$

ج -  $594*840$

د -  $105*148$

۴۱۲- حروف و اعداد نسبت به خط افقی ..... نوشته می‌شوند.

الف - با زاویه ۲۰ درجه

ب - با زاویه ۴۵ درجه

ج - با زاویه ۷۵ و ۹۰ درجه

د - با زاویه ۶۰ درجه

۴۱۳- خط اندازه و خط رابط برای نشان دادن ..... استفاده می شود.

- الف - صفحه برش
- ب - خطوط مخفی
- ج - دوره ظاهری
- د - اندازه خط

۴۱۴- برای تسهیل رسم زوایای و از چه وسیله ای استفاده می شود؟

- الف - نقاله
- ب - گونیا
- ج - خط کش
- د - پرگار

۴۱۵- کدام یک از وسایل زیر جزء ابزارهای ترسیمی نمی باشد؟

- الف - کولیس
- ب - گونیا
- ج - شابلن
- د - پرگار

۴۱۶- کدام یک از مدادهای نقشه کشی زیر، متوسط بودن مغزی مداد را نشان می دهد؟

- الف - H
- ب - HB
- ج - F
- د - F,HB

۴۱۷- وسیله ای است برای رسم دایره و قوس و انتقال اندازه؟

- الف - اشل
- ب - پرگار
- ج - گونیا
- د - خط کش

۴۱۸- استاندارد پذیرفته شده در ایران کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- الف - ISO
- ب - DLS
- ج - VDLS
- د - IEC

۴۱۹- از شابلون‌ها در نقشه‌کشی به چه منظور استفاده می‌شود؟

الف - فقط کشیدن دایره

ب - فقط نوشتن حروف

ج - کشیدن علائم و نوشته‌ها و حروف طبق استاندارد

د - اندازه‌گیری و مقیاس طبق استاندارد

۴۲۰- برای اینکه تصویر یک قطعه کار روی صفحه کاغذ مناسب با ابعاد آن رسم شود از ..... استفاده می‌شود.

الف - مقیاس

ب - زاویه

ج - پرسپکتیو

د - اندازه‌گیری

۴۲۱- کدام یک از جمله‌های زیر صحیح است؟

الف - کاغذ A4 نصف کاغذ A3 است.

ب - کاغذ A4 دو برابر کاغذ A3 است.

ج - کاغذ A3 نصف کاغذ A4 است.

د - کاغذ A3 دو برابر کاغذ A2 است.

۴۲۲- در صورتی که دو بار یک کاغذ با سایز A3 نسبت به طول کاغذ تا کنیم چه سایز کاغذی ایجاد شده است؟



الف - کاغذ A4

ب - کاغذ A6

ج - کاغذ A5

د - کاغذ A1

۴۲۳- نمای بالای شکل مقابل کدام است؟



د -


۴۲۴- برای رسم خطوط عمودی روی کاغذ نصب شده روی تخته رسم از چه وسایلی استفاده می‌شود؟

الف - خط کش T و خط کش معمولی

ب - خط کش T و نقاله

ج - خط کش معمولی و گونیا

د - خط کش T و گونیا



۴۲۵- فرق بین مداد B و B₂ چیست؟

الف - مغز مداد B نرم‌تر از B₂ است.

ب - مغز مداد B₂ نرم‌تر از B است.

ج - مغز مداد B و B₂ به یک اندازه نرم است.

د - مغز مداد B₂ سخت‌تر از مداد B است.

۴۲۶- تصویر سطحی که بر صفحه عمود است؟

الف - کوچک‌تر از اندازه واقعی است.

ب - برابر یک خط است.

ج - با اندازه واقعی سطح برابر است.

د - بزرگ‌تر از سطح واقعی است.

۴۲۷- مساحت کاغذ A₀ چقدر است؟

الف - یک یارد مربع

ب - ۵۰۰ سانتی متر مربع

ج - ۱۰۰۰ سانتی متر مربع

د - ۱ متر مربع

۴۲۸- برای مرکب کاری از چه کاغذی استفاده می‌شود؟

الف - کاغذ پوستی

ب - کاغذ شطرنجی

ج - کاغذ کالک

د - کاغذ سفید

۴۲۹- اگر زاویه  $30^\circ$  درجه را بخواهیم روی کاغذ نقشه‌کشی با مقیاس یک صدم ترسیم نماییم مقدار زاویه ترسیمی

چقدر خواهد بود؟

الف - ۳ درجه

ب - 0.3 درجه

ج -  $30^\circ$  درجه

د -  $300^\circ$  درجه

۴۳۰- مقیاس عبارت است از نسبت ..... .

الف - اندازه واقعی به اندازه ترسیمی

ب - اندازه ترسیمی به اندازه واقعی

ج - اندازه ترسیمی به ۱۰۰

د - اندازه واقعی به ۱۰۰

۴۳۱- حروف و اعداد در نقشه کشی صنعتی تحت چه زوایایی نوشته می شوند؟

- الف - ۶۰ درجه و ۳۰ درجه
- ب - ۹۰ درجه و ۶۰ درجه
- ج - ۹۰ درجه و ۷۵ درجه
- د - ۷۵ درجه و ۴۵ درج

۴۳۲- مدار فرمان عبارتست از؟

- الف - مداری است که فقط برای کنترل موتورهای سه فاز بکار می رود.
- ب - مداری که قدرت را به موتور اعمال می کند.
- ج - مداری است که فرامین کنترلی برای مدار قدرت صادر می کند.
- د - مداری است که نقش حافظه را ایفا می کند.

۴۳۳- منظور از نماد NC در مدار فرمان چیست؟

- الف - منظور کنتاکت در حالت عادی بسته است.
- ب - منظور نرم افزار NC می باشد.

ج - منظور کنتاکتی است که نباید بسته شود.

د - منظور کنتاکتی است که همواره بسته می باشد.

۴۳۴- حافظه EEPROM عبارت است از؟

- الف - هیچ گاه نمی توان برنامه آن را تغییر داد.
- ب - فقط توسط سازنده می تواند پروگرام شود.

ج - در کامپیوتر همواره در حال نوشتند و خواندن است.

د - در خارج کامپیوتر و PLC می توان توسط پروگرامر روی آن نوشت.

۴۳۵- یکی از مهم ترین عناصر استفاده شده در مدارهای ترتیبی ..... هستند.

الف - دیود

ب - فلیپ فلاپ ها

ج - ریز پردازنده ها

د - EPROM

۴۳۶- در کدام یک از حافظه های زیر می توان در صورت نیاز محتوای حافظه را بوسیله اشعه ماوراء بنفس پاک نمود و مجدداً برنامه ریزی کرد؟

الف - ROM

ب - RAM

ج - EEPROM

د - EPROM

۴۳۷- در کدام یک از حافظه‌های زیر محتوای حافظه با قطع شدن برق از بین می‌رود؟

الف - ROM

ب - RAM

ج - EEPROM

د - EPROM

۴۳۸- از PLC در چه مواردی استفاده نمی‌شود؟

الف - جایگزین مدارهای فرمان

ب - جایگزین مدار قدرت

ج - برای اتوماسیون صنعتی

د - جایگزین تایمراها و شمارندها

۴۳۹- منظور از RLO چیست؟

الف - یک ثبات نرمافزاری است که نتیجه عملیات منطقی در آن قرار می‌گیرد.

ب - یک گیت پایه است.

ج - یک ثبات سختافزاری است که روی CPU قرار دارد.

د - محلی برای نگهداری ورودی‌های است.

۴۴۰- STL به چه روش برنامه‌نویسی گفته می‌شود؟

الف - به روش برنامه‌نویسی بلوك دیاگرامی

ب - به روش نردنی

ج - به روش برنامه‌نویسی عبارتی

د - به روش برنامه نویسی با کد باینری

۴۴۱- مفهوم PG چیست؟

الف - سیستم عامل کامپیوتر

ب - محیط نرمافزار برای برنامه‌نویسی PLC

ج - دستگاهی جهت برنامه‌نویسی PLC

د - نرمافزاری جهت کانکت به PLC می‌باشد.

۴۴۲- کدام زبان برنامه‌نویسی مشابه نقشه‌های مدار فرمان است؟

الف - LAD

ب - STL

ج - CSF

د - FBD

۴۴۳- زبان برنامه‌نویسی مربوط به نرم‌افزار PLC Logo کدام گزینه است؟

- الف - STL
- ب - نردنی
- ج - FBD
- د - نردنی و FBD

۴۴۴- کدام مازول فقط در حالت DC مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- الف - مازول ورودی رله‌ای
- ب - مازول خروجی رله‌ای
- ج - مازول خروجی ترانزیستوری
- د - مازول ورودی ترانزیستوری

۴۴۵- کابل ارتباطی PLC Logo چه نام دارد؟

- الف - MPI
- ب - Interface
- ج - PPI
- د - C7

۴۴۶- ظرفیت خازن دائم کار مناسب برای راهاندازی یک الکترو موتور سه فاز ۱.۱ Kw در شبکه تک فاز ۲۲۰ ولت کدام است؟

- الف -  $\mu\text{f}$  35
- ب -  $\mu\text{f}$  77
- ج -  $\mu\text{f}$  25
- د -  $\mu\text{f}$  100

۴۴۷- افت ولتاژ مجاز بین سیم‌های شبکه و کنتور منزل چند درصد است؟

- الف - 0.5 درصد
- ب - 1.5 درصد
- ج - 3 درصد
- د - 5 درصد

۴۴۸- افت ولتاژ مجاز بین سیم‌های کنترل و لوازم روشنایی چند درصد است؟

- الف - ۰.۵ درصد
- ب - ۱.۵ درصد
- ج - ۳ درصد
- د - ۵ درصد

۴۴۹- رله حرارتی، مغناطیسی و کنترل فاز به ترتیب به منظور حفاظت در برابر ..... استفاده می‌شود.

- الف - اتصال کوتاه - اضافه بار - دو فاز شدن
- ب - اضافه بار - اتصال کوتاه - جابجایی فازها
- ج - دو فاز شدن - اتصال کوتاه - اضافه بار
- د - اتصال کوتاه - دو فاز شدن - اضافه بار

۴۵۰- در راه اندازی الکتروموتور به صورت ستاره مثلث اگر رله حرارتی در مسیر جریان فازی قرار گیرد روی چه مقدار باید تنظیم شود؟

- الف - برابر یک سوم جریان اسمی موتور
- ب - برابر با ۰.۵۸ جریان اسمی موتور
- ج - ۱.۵ برابر جریان نامی موتور
- د - برابر جریان نامی موتور

